

Checklist Werkplaats

Merk : *hva*
 Type : *piranto*
 Kleur : *rood*
 Km-stand : *47309*

Kenteken : *PF-481-S*
 Chassisnr. : *KNAB3511A1T002335*
 Checklist uitgevoerd op : *10-11-25*
 Uitgev. door monteur : *mike*

ONDER DE MOTORKAP	IN EN OM DE AUTO
Koelsysteem gecontroleerd ☒	Remmen voor gecontroleerd ☒
Koelsysteem beveiligd tot min 30 °C	Conditie remblokken voor % 60
Remvloeistof gecontroleerd ☒	Remmen achter gecontroleerd ☒
Ruiten- en koplampsproeiers bijgevuld ☒	Conditie remblokken/voering achter % 60
Stuurbekrachtigingsvloeistof gecontr. ☒	Verwarming en airco gecontroleerd <i>7.8°C</i> ☒
Oliepeil gecontroleerd ☒	Banden gecontroleerd ☒
Accu getest ☒	LV 7 RV 7 LA 8 RA 8 RES <i>Tk</i>
V-snaren/multiriemen gecontroleerd ☒	Ruitenwischerbladen gecontroleerd ☒
ONDER DE AUTO	APK
Koppelingssysteem gecontroleerd ☒	Verlichting gecontroleerd ☒
Stuurinrichting gecontroleerd ☒	Voorruit gecontroleerd ☒
Schokdempers gecontroleerd ☒	Handrem gecontroleerd ☒
Uitlaatsysteem gecontroleerd ☒	Radio en navigatie gecontroleerd ☒
Wielophanging gecontroleerd ☒	Algehele controle van de auto ☒
PROEFRIJ	APK
Remtest ☒	Auto APK gekeurd tot : <i>18-11-26</i>
Gecontroleerd op: <i>10-11-25</i>	VOLGENDE ONDERHOUD
Trillingen ☒	Datum : <i>11-26</i>
Abnormale geluiden ☒	Km stand : <i>67309</i>
Halve tank brandstof ☒	Prijsindicatie : €
Standaard uitrustig gecontroleerd ☒	Distributieriem dient vervangen te worden ☒
	op datum: Km. stand:

OPMERKINGEN

1.

2.