

## Checklist Werkplaats

Merk : **MAZDA** Kenteken :  
 Type : **CX5** Chassisnr. :  
 Kleur : **SJ24LL** Checklist uitgevoerd op :  
 Km-stand : Uitgev. door monteur :

### ONDER DE MOTORKAP

Koelsysteem gecontroleerd ☒  
 Koelsysteem beveiligd tot min **-30** °C  
 Remvloeistof gecontroleerd ☒  
 Ruiten- en koplampsproeiers bijgevuld ☒  
 Stuurbekrachtigingsvloeistof gecontr. ☐  
 Oliepeil gecontroleerd ☒  
 Accu getest ☒  
 V-snaren/multiriemen gecontroleerd ☒

### ONDER DE AUTO

Koppelingssysteem gecontroleerd ☒  
 Stuurinrichting gecontroleerd ☒  
 Schokdempers gecontroleerd ☒  
 Uitlaatsysteem gecontroleerd ☒  
 Wielophanging gecontroleerd ☒

### PROEFRIT

Remtest ☒  
 Gecontroleerd op: .....  
 Trillingen ☒  
 Abnormale geluiden ☒  
 Halve tank brandstof ☒  
 Standaard uitrusting gecontroleerd ☒

### IN EN OM DE AUTO

Remmen voor gecontroleerd ☒  
 Conditie remblokken voor % **70**  
 Remmen achter gecontroleerd ☒  
 Conditie remblokken/voering achter % **50**  
 Verwarming en airco gecontroleerd ☒  
 Banden gecontroleerd ☒  
 LV **5,5** RV **5,6** LA **5,7** RA **5,8** RES **RS**  
 Ruitenwischerbladen gecontroleerd ☒  
 Verlichting gecontroleerd ☒  
 Voorruit gecontroleerd ☒  
 Handrem gecontroleerd ☒  
 Radio en navigatie gecontroleerd ☒  
 Algehele controle van de auto ☒

### APK

Auto APK gekeurd tot : **24-11-2026**

### VOLGENDE ONDERHOUD

Datum : .....  
 Km stand : **86.000**  
 Prijsindicatie : € .....  
 Distributieriem dient vervangen te worden  
 op datum: **N.v.t.** Km. stand: **N.v.t.**

### OPMERKINGEN

1. ....
2. ....