

Checklist Werkplaats

Merk : <u>Opel</u>	Kenteken : <u>KP-069-R</u>
Type : <u>Karl</u>	Chassisnr. : <u>9034</u>
Kleur : <u>paars</u>	Checklist uitgevoerd op : <u>11-11-25</u>
Km-stand : <u>47 798</u>	Uitgev. door monteur : <u>Thijs</u>

ONDER DE MOTORKAP	IN EN OM DE AUTO
Koelsysteem gecontroleerd ☒	Remmen voor gecontroleerd ☒
Koelsysteem beveiligd tot min <u>-40</u> °C	Conditie remblokken voor % <u>20</u>
Remvloeistof gecontroleerd ☒	Remmen achter gecontroleerd ☒
Ruiten- en koplampsproeiers bijgevuld ☒	Conditie remblokken /voering achter % ☐
Stuurbekrachtigingsvloeistof gecontr. ☐	Verwarming en airco gecontroleerd ☒
Oliepeil gecontroleerd ☒	Banden gecontroleerd ☒
Accu getest ☐	LV <u>6</u> RV <u>6.1</u> LA <u>6.7</u> RA <u>6.8</u> RES ☐
V-snaren/multiriemen gecontroleerd ☒	Ruitenwisserbladen gecontroleerd ☒
ONDER DE AUTO	APK
Koppelingssysteem gecontroleerd ☐	Verlichting gecontroleerd ☒
Stuurinrichting gecontroleerd ☒	Voorruit gecontroleerd ☒
Schokdempers gecontroleerd ☒	Handrem gecontroleerd ☒
Uitlaatsysteem gecontroleerd ☒	Radio en navigatie gecontroleerd ☒
Wielophanging gecontroleerd ☒	Algehele controle van de auto ☒
PROEFRIT	VOLGENDE ONDERHOUD
Remtest ☒	Auto APK gekeurd tot : <u>22-12-26</u>
Gecontroleerd op: <u>11-11-25</u>	Datum : <u>11-11-26</u>
Trillingen ☒	Km stand : <u>78000</u>
Abnormale geluiden ☒	Prijsindicatie : €
Halve tank brandstof ☐	Distributieriem dient vervangen te worden
Standaard uitrustings gecontroleerd ☒	op datum: Km. stand:

OPMERKINGEN

1.

2.