

Checklist Werkplaats

Merk	: <u>RENAULT</u>	Kenteken	: <u>RL-7 75-V</u>
Type	: <u>CAPTUR</u>	Chassisnr.	:
Kleur	: <u>WIT</u>	Checklist uitgevoerd op	:
Km-stand	: <u>62.074</u>	Uitgev. door monteur	: <u>ROBIN</u>

ONDER DE MOTORKAP	IN EN OM DE AUTO
-------------------	------------------

Koelsysteem gecontroleerd	☒	Remmen voor gecontroleerd	☒
Koelsysteem beveiligd tot min °C		Conditie remblokken voor %	<u>60%</u>
Remvloeistof gecontroleerd	☒	Remmen achter gecontroleerd	☒
Ruiten- en koplampsproeiers bijgevuld	☒	Conditie remblokken/voering achter %	<u>70%</u>
Stuurbekrachtigingvloeistof gecontr.	☒	Verwarming en airco gecontroleerd	☒
Oliepeil gecontroleerd	☒	Banden gecontroleerd	☒
Accu getest	☒	RV <u>6.7</u> LV <u>6.9</u> LA <u>4.7</u> RA <u>4</u> RES	
V-snaren/multiriemen gecontroleerd	☒	Ruitenwisserbladen gecontroleerd	☒

ONDER DE AUTO	APK
---------------	-----

Koppelingssysteem gecontroleerd	☒	Verlichting gecontroleerd	☒
Stuurinrichting gecontroleerd	☒	Voorruit gecontroleerd	☒
Schokdempers gecontroleerd	☒	Handrem gecontroleerd	☒
Uitlaatsysteem gecontroleerd	☒	Radio en navigatie gecontroleerd	☒
Wielophanging gecontroleerd	☒	Algehele controle van de auto	☒

PROEFRIT	VOLGENDE ONDERHOUD
----------	--------------------

Remtest	☒	Auto APK gekeurd tot : <u>19-11-2026</u>
---------	-------------------------------------	--

PROEFRIT	VOLGENDE ONDERHOUD
----------	--------------------

Gecontroleerd op:	Datum	:	
Trillingen	☒	Km stand	: <u>90.000</u>
Abnormale geluiden	☒	Prijsindicatie	: €
Halve tank brandstof	☒	Distributieriem dient vervangen te worden	
Standaard uitrusting gecontroleerd	☒	op datum: <u>n.v.t.</u> Km. stand: <u>keuring</u>	

OPMERKINGEN

1.

2.