

Checklist Werkplaats

Merk : Mazda
 Type : CX-30
 Kleur : grys
 Km-stand : 81318

Kenteken : G 672 nk
 Chassisnr. : 6039
 Checklist uitgevoerd op : 19-12-25
 Uitgev. door monteur : Mich

ONDER DE MOTORKAP

Koelsysteem gecontroleerd ☒
 Koelsysteem beveiligd tot min -35 °C
 Remvloeistof gecontroleerd ☒
 Ruiten- en koplampsproeiers bijgevuld ☒
 Stuurbekrachtigingsvloeistof gecontr. ☒
 Oliepeil gecontroleerd ☒
 Accu getest ☒
 V-snaren/multiriemen gecontroleerd ☒

IN EN OM DE AUTO

Remmen voor gecontroleerd ☒
 Conditie remblokken voor % 100
 Remmen achter gecontroleerd ☒
 Conditie remblokken/voering achter % 90
 Verwarming en airco gecontroleerd ☒
 Banden gecontroleerd ☒
 LV 38 RV 38 LA 44 RA 41 RES 12-29
 Ruitenwischerbladen gecontroleerd ☒
 Verlichting gecontroleerd ☒
 Voorruit gecontroleerd ☒
 Handrem gecontroleerd ☒
 Radio en navigatie gecontroleerd ☒
 Algehele controle van de auto ☒

ONDER DE AUTO

Koppelingssysteem gecontroleerd ☒
 Stuurinrichting gecontroleerd ☒
 Schokdempers gecontroleerd ☒
 Uitlaatsysteem gecontroleerd ☒
 Wielophanging gecontroleerd ☒

PROEFRIT

Remtest ☒
 Gecontroleerd op: 18-12-25
 Trillingen ☒
 Abnormale geluiden ☒
 Halve tank brandstof ☒
 Standaard uitrustig gecontroleerd ☒

APK

Auto APK gekeurd tot :

VOLGENDE ONDERHOUD

Datum : 12-26
 Km stand : 101.000
 Prijsindicatie : €
 Distributieriem dient vervangen te worden keffing
 op datum: Km. stand:

OPMERKINGEN

1.

2.