

Checklist Werkplaats

Merk : Opel
 Type : Karl
 Kleur :
 Km-stand : 108725

Kenteken : NT-211-F
 Chassisnr. : W0LDE7E7PHC797886
 Checklist uitgevoerd op : 12-12-25
 Uitgev. door monteur : Remco

ONDER DE MOTORKAP

Koelsysteem gecontroleerd ☒
 Koelsysteem beveiligd tot min 40 °C
 Remvloeistof gecontroleerd ☒
 Ruiten- en koplampsproeiers bijgevuld ☒
 Stuurbekrachtigingsvloeistof gecontr. ☐
 Oliepeil gecontroleerd ☒
 Accu getest ☒
 V-snaren/multiriemen gecontroleerd ☒

IN EN OM DE AUTO

Remmen voor gecontroleerd ☒
 Conditie remblokken voor % 80%
 Remmen achter gecontroleerd ☒
 Conditie remblokken/voering achter % 100%
 Verwarming en airco gecontroleerd ☒
 Banden gecontroleerd ☒
 LV 72 RV 72 LA 39 RA 37 RES TK
 Ruitenwischerbladen gecontroleerd ☒
 Verlichting gecontroleerd ☒
 Voorruit gecontroleerd ☒
 Handrem gecontroleerd ☒
 Radio en navigatie gecontroleerd ☒
 Algehele controle van de auto ☒

ONDER DE AUTO

Koppelingssysteem gecontroleerd ☒
 Stuurinrichting gecontroleerd ☒
 Schokdempers gecontroleerd ☒
 Uitlaatsysteem gecontroleerd ☒
 Wielophanging gecontroleerd ☒

PROEFRIT

Remtest ☒
 Gecontroleerd op: 12-12-25
 Trillingen ☒
 Abnormale geluiden ☒
 Halve tank brandstof ☒
 Standaard uitrusting gecontroleerd ☒

Auto APK gekeurd tot : 9-12-26

VOLGENDE ONDERHOUD

Datum :
 Km stand : 138000
 Prijsindicatie : €
 Distributieriem dient vervangen te worden
 op datum: Km. stand: Letting

OPMERKINGEN

1.

2.