

Checklist Werkplaats

Merk :	peugeot	Kenteken :	24-130-N
Type :	107	Chassisnr. :	VF3PSCFB4JR243362
Kleur :	grijs	Checklist uitgevoerd op :	14-1-26
Km-stand :	50538	Uitgev. door monteur :	mike

ONDER DE MOTORKAP

Koelsysteem gecontroleerd	☒
Koelsysteem beveiligd tot min 30 °C	☒
Remvloeistof gecontroleerd	☒
Ruiten- en koplampsproeijs bijgevuld	☒
Stuurbekrachtigingvloeistof gecontr.	☒
Oliepeil gecontroleerd	☒
Accu getest	☒
V-snaren/multiriemen gecontroleerd	☒

IN EN OM DE AUTO

Remmen voor gecontroleerd	☒
Conditie remblokken voor %	80
Remmen achter gecontroleerd	☒
Conditie remblokken/voering achter %	80
Verwarming en airco gecontroleerd	7.5°C ☒
Banden gecontroleerd	☒
LV 5.5 RV 5.5 LA 6.5 RA 6.5 RES	☒
Ruitenwisserbladen gecontroleerd	☒
Verlichting gecontroleerd	☒
Voorruit gecontroleerd	☒
Handrem gecontroleerd	☒
Radio en navigatie gecontroleerd	☒
Algehele controle van de auto	☒

ONDER DE AUTO

Koppelingssysteem gecontroleerd	☒
Stuurinrichting gecontroleerd	☒
Schokdempers gecontroleerd	☒
Uitlaatsysteem gecontroleerd	☒
Wielophanging gecontroleerd	☒

APK

Auto APK gekeurd tot : 31-5-27

PROEFRIT

Remtest	☒
Gecontroleerd op: 14-1-26	☒
Trillingen	☒
Abnormale geluiden	☒
Halve tank brandstof	☒
Standaard uitrusting gecontroleerd	☒

VOLGENDE ONDERHOUD

Datum :	14-1-27
Km stand :	50538
Prijsindicatie : €	
Distributieriem dient vervangen te worden	☒
op datum: Km. stand:	

OPMERKINGEN

1.

2.