

Checklist Werkplaats

Merk : <u>toyota</u>	Kenteken : <u>G-577-NP</u>
Type : <u>Yaris</u>	Chassisnr. : <u>1783</u>
Kleur : <u>rood</u>	Checklist uitgevoerd op : <u>15-1-26</u>
Km-stand : <u>73035</u>	Uitgev. door monteur : <u>Thijs</u>

ONDER DE MOTORKAP

Koelsysteem gecontroleerd	☒
Koelsysteem beveiligd tot min <u>30</u> °C	☒
Remvloeistof gecontroleerd	☒
Ruiten- en koplampsproeiers bijgevuld	☐
Stuurbekrachtigingsvloeistof gecontr.	☐
Oliepeil gecontroleerd	☒
Accu getest	☐
V-snaren/multiriemen gecontroleerd	☐

IN EN OM DE AUTO

Remmen voor gecontroleerd	☒
Conditie remblokken voor %	<u>70</u>
Remmen achter gecontroleerd	☒
Conditie remblokken/voering achter %	<u>75</u>
Verwarming en airco gecontroleerd	☒
Banden gecontroleerd	☒
LV <u>4</u> RV <u>4.3</u> LA <u>5.1</u> RA <u>4.7</u> RES	☐
Ruitenwisserbladen gecontroleerd	☒
Verlichting gecontroleerd	☒
Voorruit gecontroleerd	☒
Handrem gecontroleerd	☒
Radio en navigatie gecontroleerd	☒
Algehele controle van de auto	☒

ONDER DE AUTO

Koppelingssysteem gecontroleerd	☐
Stuurinrichting gecontroleerd	☒
Schokdempers gecontroleerd	☒
Uitlaatsysteem gecontroleerd	☒
Wielophanging gecontroleerd	☒

APK

Auto APK gekeurd tot :

PROEFRIT

Remtest	☒
Gecontroleerd op: <u>15-1-26</u>	☒
Trillingen	☒
Abnormale geluiden	☒
Halve tank brandstof	☒
Standaard uitrustig gecontroleerd	☒

VOLGENDE ONDERHOUD

Datum	:
Km stand	:
Prijsindicatie	: €
Distributieriem dient vervangen te worden	
op datum: Km stand:	

OPMERKINGEN

1.
2.