

Checklist Werkplaats

Merk :	Opel	Kenteken :	K-992-9L
Type :	Crossland X	Chassisnr. :	W0V7H9EdxL442691
Kleur :		Checklist uitgevoerd op :	21-01-26
Km-stand :	83231	Uitgev. door monteur :	Remco

ONDER DE MOTORKAP

Koelsysteem gecontroleerd	☒
Koelsysteem beveiligd tot min 45 °C	☒
Remvloeistof gecontroleerd	☒
Ruiten- en koplampsproeiers bijgevuld*	☒
Stuurbekrachtigingsvloeistof gecontr.	☐
Oliepeil gecontroleerd	☒
Accu getest	☒
V-snaren/multiriemen gecontroleerd	☒

IN EN OM DE AUTO

Remmen voor gecontroleerd	☒
Conditie remblokken voor %	60%
Remmen achter gecontroleerd	☒
Conditie remblokken/voering achter %	90%
Verwarming en airco gecontroleerd	☒
Banden gecontroleerd	☒
LV 65 RV 65 LA 55 RA 47 RES TK	
Ruitenwischerbladen gecontroleerd	☒
Verlichting gecontroleerd	☒
Voorruit gecontroleerd	☒
Handrem gecontroleerd	☒
Radio en navigatie gecontroleerd	☒
Algehele controle van de auto	☒

ONDER DE AUTO

Koppelingssysteem gecontroleerd	☒
Stuurinrichting gecontroleerd	☒
Schokdempers gecontroleerd	☒
Uitlaatsysteem gecontroleerd	☒
Wielophanging gecontroleerd	☒

APK

Auto APK gekeurd tot : 21-01-28

PROEFRIT

Remtest	☒
Gecontroleerd op: 21-01-26	
Trillingen	☒
Abnormale geluiden	☒
Halve tank brandstof	☒
Standaard uitrusting gecontroleerd	☒

VOLGENDE ONDERHOUD

Datum :	21-01-28
Km stand :	78000
Prijsindicatie :	€
Distributieriem dient vervangen te worden op datum: 2032	Km. stand: 193000

OPMERKINGEN

1.

2.