

Checklist Werkplaats

Merk : SKODA Kenteken : K-606 HS
 Type : Chassisnr. :
 Kleur : Checklist uitgevoerd op :
 Km-stand : Uitgev. door monteur :

ONDER DE MOTORKAP

Koelsysteem gecontroleerd ☒
 Koelsysteem beveiligd tot min -30 °C
 Remvloeistof gecontroleerd ☒
 Ruiten- en koplampsproeiers bijgevuld ☒
 Stuurbekrachtigingsvloeistof gecontr. ☐
 Oliepeil gecontroleerd ☒
 Accu getest ☒
 V-snaren/multiriemen gecontroleerd ☒

ONDER DE AUTO

Koppelingssysteem gecontroleerd ☒
 Stuurinrichting gecontroleerd ☒
 Schokdempers gecontroleerd ☒
 Uitlaatsysteem gecontroleerd ☒
 Wielophanging gecontroleerd ☒

PROEFRIT

Remtest ☒
 Gecontroleerd op: 10-02-2028
 Trillingen ☒
 Abnormale geluiden ☒
 Halve tank brandstof ☒
 Standaard uitrusting gecontroleerd ☒

IN EN OM DE AUTO

Remmen voor gecontroleerd ☒
 Conditie remblokken voor % 60
 Remmen achter gecontroleerd ☒
 Conditie remblokken/voering achter % 80
 Verwarming en airco gecontroleerd ☒
 Banden gecontroleerd ☒
 LV 5.5 RV 5.1 LA 6.8 RA 6.7 RES 1.5
 Ruitenwischerbladen gecontroleerd ☒
 Verlichting gecontroleerd ☒
 Voorruit gecontroleerd ☒
 Handrem gecontroleerd ☒
 Radio en navigatie gecontroleerd ☒
 Algehele controle van de auto ☒

APK

Auto APK gekeurd tot : 10-02-2028

VOLGENDE ONDERHOUD

Datum : Zie Display
 Km stand : Zie Display
 Prijsindicatie : €
 Distributieriem dient vervangen te worden
 op datum: Km. stand:

OPMERKINGEN

1.
2.