

Checklist Werkplaats

Merk :	Audi	Kenteken :	SO24GL
Type :	A3	Chassisnr. :	WAUZZZG46PA034300
Kleur :	Zwart	Checklist uitgevoerd op :	12/02/2026
Km-stand :	22820	Uitgev. door monteur :	Dayo

ONDER DE MOTORKAP	IN EN OM DE AUTO
--------------------------	-------------------------

Koelsysteem gecontroleerd	☒	Remmen voor gecontroleerd	☒
Koelsysteem beveiligd tot min 30 °C		Conditie remblokken voor %	75
Remvloeistof gecontroleerd	☒	Remmen achter gecontroleerd	☒
Ruiten- en koplampsproeiers bijgevuld	☒	Conditie remblokken/voering achter %	60
Stuurbekrachtigingvloeistof gecontr.	☒	Verwarming en airco gecontroleerd	☒
Oliepeil gecontroleerd	☒	Banden gecontroleerd	☒
Accu getest	☒	LV 4.6 RV 4.9 LA 5.4 RA 5.2 RES R.S.	
V-snaren/multiriemen gecontroleerd	☒	Ruitenwisserbladen gecontroleerd	☒

ONDER DE AUTO	APK
----------------------	------------

Koppelingssysteem gecontroleerd	☒	Voorruit gecontroleerd	☒
Stuurinrichting gecontroleerd	☒	Handrem gecontroleerd	☒
Schokdempers gecontroleerd	☒	Radio en navigatie gecontroleerd	☒
Uitlaatsysteem gecontroleerd	☒	Algehele controle van de auto	☒
Wielophanging gecontroleerd	☒		

PROEFRIT	Auto APK gekeurd tot :
-----------------	-------------------------------

Remtest	☒	Auto APK gekeurd tot :	12/10/2027
---------	-------------------------------------	------------------------	------------

VOLGENDE ONDERHOUD

Gecontroleerd op: 19/02/2026	Datum	07/2028
Trillingen	Km stand	52 000
Abnormale geluiden	Prijsindicatie	€ -
Halve tank brandstof	Distributieriem dient vervangen te worden	
Standaard uitrusting gecontroleerd	op datum: -	Km. stand: -

OPMERKINGEN

- 1.
- 2.