

Checklist Werkplaats

Merk	: Mercedes	Kenteken	: L-640-Bp
Type	: GLA 200	Chassisnr.	: 2315
Kleur	: Grijs	Checklist uitgevoerd op	: 3/2/26
Km-stand	: 60900	Uitgev. door monteur	: K.R.S

ONDER DE MOTORKAP

Koelsysteem gecontroleerd	☒
Koelsysteem beveiligd tot min 43 °C	☒
Remvloeistof gecontroleerd	☒
Ruiten- en koplampsproeiers bijgevuld	☒
Stuurbekrachtiging/vloeistof gecontr.	☒
Oliepeil gecontroleerd	☒
Accu getest	☒
V-snaren/multiriemen gecontroleerd	☒

ONDER DE AUTO

Koppelingssysteem gecontroleerd	☐
Stuurinrichting gecontroleerd	☒
Schokdempers gecontroleerd	☒
Uitlaatsysteem gecontroleerd	☒
Wielophanging gecontroleerd	☒

PROEFRIT

Remtest	☒
Gecontroleerd op: 3/2/26	
Trillingen	☒
Abnormale geluiden	☒
Halve tank brandstof	☒
Standaard uitrusting gecontroleerd	☒

IN EN OM DE AUTO

Remmen voor gecontroleerd	☒
Conditie remblokken voor %	100
Remmen achter gecontroleerd	☒
Conditie remblokken/voering achter %	60
Verwarming en airco gecontroleerd	☒
Banden gecontroleerd	☒
LV 5 RV 5 LA 65 RA 60 RES	☒
Ruitenwisserbladen gecontroleerd	☒
Verlichting gecontroleerd	☒
Voorruit gecontroleerd	☒
Handrem gecontroleerd	☒
Radio en navigatie gecontroleerd	☒
Algehele controle van de auto	☒

APK

Auto APK gekeurd tot : 09-02-2028

VOLGENDE ONDERHOUD

Datum	:	
Km stand	:	218.151 km
Prijsindicatie	: €	
Distributieriem dient vervangen te worden		
op datum:		Km. stand:

OPMERKINGEN

1. R.O. 300791

2.