

Checklist Werkplaats

Merk : Seat Kenteken : R-1011-XP
 Type : Altea Chassisnr. :
 Kleur : Groen Checklist uitgevoerd op :
 Km-stand : 36269 Uitgev. door monteur : msanten

ONDER DE MOTORKAP	IN EN OM DE AUTO
Koelsysteem gecontroleerd ☒	Remmen voor gecontroleerd ☒
Koelsysteem beveiligd tot min <u>30</u> °C	Conditie remblokken voor % <u>85</u>
Remvloeistof gecontroleerd ☒	Remmen achter gecontroleerd ☒
Ruiten- en koplampsproeijs bijgevuld ☒	Conditie remblokken/voering achter % <u>90</u>
Stuurbekrachtigingvloeistof gecontr. ☐	Verwarming en airco gecontroleerd ☒
Oliepeil gecontroleerd ☒	Banden gecontroleerd ☒
Accu getest ☒	LV <u>30</u> RV <u>4,1</u> LA <u>5,9</u> RA <u>5,6</u> RES <u>45</u>
V-snaren/multiriemen gecontroleerd ☒	Ruitenwisserbladen gecontroleerd ☒
ONDER DE AUTO	APK
Koppelingssysteem gecontroleerd ☒	Verlichting gecontroleerd ☒
Stuurinrichting gecontroleerd ☒	Voorruit gecontroleerd ☒
Schokdempers gecontroleerd ☒	Handrem gecontroleerd ☒
Uitlaatsysteem gecontroleerd ☒	Radio en navigatie gecontroleerd ☒
Wielophanging gecontroleerd ☒	Algehele controle van de auto ☒
PROEFRIT	VOLGENDE ONDERHOUD
Remtest ☒	Auto APK gekeurd tot : <u>13-02-2020</u>
Gecontroleerd op:	Datum : <u>02-2020</u>
Trillingen ☒	Km stand : <u>66000</u>
Abnormale geluiden ☒	Prijsindicatie : €
Halve tank brandstof ☒	Distributieriem dient vervangen te worden
Standaard uitrusting gecontroleerd ☒	op datum: 13-02-2020 Km. stand: <u>66.000</u>

OPMERKINGEN

1.

2.