

Checklist Werkplaats

Merk :	<i>citroën</i>	Kenteken :	<i>K-802-HF</i>
Type :	<i>C1</i>	Chassisnr. :	<i>VF7PSCFBZLR566693</i>
Kleur :	<i>zwart</i>	Checklist uitgevoerd op :	<i>13-2-26</i>
Km-stand :	<i>50427</i>	Uitgev. door monteur :	<i>mike</i>

ONDER DE MOTORKAP

Koelsysteem gecontroleerd	☒
Koelsysteem beveiligd tot min <i>30</i> °C	
Remvloeistof gecontroleerd	☒
Ruiten- en koplampsproeiers bijgevuld	☒
Stuurbekrachtigingsvloeistof gecontr.	☒
Oliepeil gecontroleerd	☒
Accu getest	☒
V-snaren/multiriemen gecontroleerd	☒

IN EN OM DE AUTO

Remmen voor gecontroleerd	☒
Conditie remblokken voor %	<i>100</i>
Remmen achter gecontroleerd	☒
Conditie remblokken/voering achter %	<i>80</i>
Verwarming en airco gecontroleerd	<i>7.4°C</i> ☒
Banden gecontroleerd	☒
LV <i>5.2</i> RV <i>5.2</i> LA <i>4.5</i> RA <i>4.5</i> RES	
Ruitenwisserbladen gecontroleerd	☒
Verlichting gecontroleerd	☒
Voorruit gecontroleerd	☒
Handrem gecontroleerd	☒
Radio en navigatie gecontroleerd	☒
Algehele controle van de auto	☒

ONDER DE AUTO

Koppelingssysteem gecontroleerd	☒
Stuurinrichting gecontroleerd	☒
Schokdempers gecontroleerd	☒
Uitlaatsysteem gecontroleerd	☒
Wielophanging gecontroleerd	☒

APK

Auto APK gekeurd tot : *16-2-28*

PROEFRIT

Remtest	☒
Gecontroleerd op: <i>13-2-26</i>	
Trillingen	☒
Abnormale geluiden	☒
Halve tank brandstof	☒
Standaard uitrustingsgecontroleerd	☒

VOLGENDE ONDERHOUD

Datum :	<i>2-27</i>
Km stand :	<i>65427</i>
Prijsindicatie : €	
Distributieriem dient vervangen te worden op datum:	Km. stand:

OPMERKINGEN

- 1.
- 2.