

## Checklist Werkplaats

Merk : ford  
 Type :  
 Kleur : rood  
 Km-stand : 82607

Kenteken : H-479-L2  
 Chassisnr. : WFO1XXERK1LR61933  
 Checklist uitgevoerd op : 12-2-26  
 Uitgev. door monteur : mike

### ONDER DE MOTORKAP

Koelsysteem gecontroleerd ☒  
 Koelsysteem beveiligd tot min 30 °C  
 Remvloeistof gecontroleerd ☒  
 Ruiten- en koplampsproeiers bijgevuld ☒  
 Stuurbekrachtigingvloeistof gecontr. ☒  
 Oliepeil gecontroleerd ☒  
 Accu getest ☒  
 V-snaren/multiriemen gecontroleerd ☒

### IN EN OM DE AUTO

Remmen voor gecontroleerd ☒  
 Conditie remblokken voor % 60  
 Remmen achter gecontroleerd ☒  
 Conditie remblokken/voering achter % 60  
 Verwarming en airco gecontroleerd 7.4°C ☒  
 Banden gecontroleerd ☒  
 LV 7 RV 7 LA 5.5 RA 5.5 RES ☒  
 Ruitenwisserbladen gecontroleerd ☒  
 Verlichting gecontroleerd ☒  
 Voorruit gecontroleerd ☒  
 Handrem gecontroleerd ☒  
 Radio en navigatie gecontroleerd ☒  
 Algehele controle van de auto ☒

### ONDER DE AUTO

Koppelingssysteem gecontroleerd ☒  
 Stuurinrichting gecontroleerd ☒  
 Schokdempers gecontroleerd ☒  
 Uitlaatsysteem gecontroleerd ☒  
 Wielophanging gecontroleerd ☒

### APK

Auto APK gekeurd tot : 13-2-28

### PROEFRIT

Remtest ☒  
 Gecontroleerd op: 12-2-26  
 Trillingen ☒  
 Abnormale geluiden ☒  
 Halve tank brandstof ☒  
 Standaard uitrusting gecontroleerd ☒

### VOLGENDE ONDERHOUD

Datum : 2-27  
 Km stand : 112607  
 Prijsindicatie : € .....  
 Distributieriem dient vervangen te worden ☒  
 op datum: 02-2030 Km. stand: 24000

### OPMERKINGEN

1.

2.

## Schrijflijst werkplaats

| Werkzaamheden                                    | Prijs | Akkoord klant |
|--------------------------------------------------|-------|---------------|
| auto stinkt                                      |       | x             |
| distributie interval? (240000 km of 120 maanden) |       | X             |
| geen OH historie → OH intake groot               |       | ✓             |
| 2x plaat hoesjes v.v.                            |       | ✓             |
| 2 voor banden v.v. verband                       |       | ✓             |
|                                                  |       |               |
|                                                  |       |               |
|                                                  |       |               |
|                                                  |       |               |
|                                                  |       |               |
|                                                  |       |               |
|                                                  |       |               |
| Prijzafspraken                                   | €     |               |

### Toekomstige werkzaamheden

## Eindcontrole

- ☐ Carrosserie inspectie
  - ☐ Auto gewassen
  - ☐ Auto uitgezogen
  - ☐ Voorruit schoon
  - ☒ Smeerkaartje ingevuld
  - ☐ Serviceboekje gestempeld
  - ☒ Proefrit gemaakt
  - ☐ Eindcontrole
  - ☐ Navigatie kaartupdate

Nederland uitgevoerd (NISNAVI)

## Smeermiddelen

|                     |      |
|---------------------|------|
| Motorolie 5W40      |      |
| Motorolie 5W30 C3   |      |
| Motorolie 5W30 DPF  |      |
| Motorolie 0W20      | 5.05 |
| Remvloeistof        | 1    |
| Versnellingsbakolie |      |

### Gebruikte lampjes

|            |             |  |               |             |  |
|------------|-------------|--|---------------|-------------|--|
| H7         | 072011412   |  | 21V21WORAN    | KE262 89993 |  |
| H4         | KE260 89989 |  | 12V5 STEEK OR | KE262 89919 |  |
| 12V21W     | KE262 89949 |  | 12V5W         | KE262 89923 |  |
| 12V21/5W   | KE262 89948 |  | 12V10W        | KE262 89957 |  |
| 12V5WSTECK | KE262 89947 |  |               |             |  |

## Koelvloeistof Nissan

|         |            |  |
|---------|------------|--|
| Blauw   | KE90200075 |  |
| Groen   | KE90299975 |  |
| X-badge | 7711428130 |  |

## Koelvloeistof Hyundai

|           |                  |  |
|-----------|------------------|--|
| per 5 lit | LP040APE05EVH0   |  |
| per 1 lit | 99927ADEP02 Roze |  |
| per 1 lit | LP040APE60EVH2   |  |


Overige gebruikte materialen (remleiding, remnippels, bandenplug etc)

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

|            |                            |               |                                                                                      |                |
|------------|----------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Bandenmaat |                            | 205/50R17/93Y | Merk                                                                                 | Vedstein ultra |
| LV: 2,2    |                            | RV: 2         |  |                |
| LA: 5,5    |                            | RA: 5,5       |                                                                                      |                |
|            | Reservewiel met profiel    |               |                                                                                      |                |
|            | Thuiscomer                 |               |                                                                                      |                |
|            | Reparatie set houdbaar tot |               |                                                                                      |                |

Naam monteur:

niho



KENTEKEN: KILOMETERSTAND: DATUM: WERKORDER

BEURTEN

- ☐ 003 Kleine beurt 1 uur
- ☒ 033 Grote beurt 3 uur
- ☐ 004 O-beurt 1,5 uur
- ☐ 005 Afleveringsbeurt
- ☐ 006 Winter inspectiebeurt 0,25 uur
- ☐ 007 Vakantie inspectiebeurt 0,25 uur
- ☐ 028 28-puntencheck uitgevoerd

APK

- ☒ 888 APK gekeurd vervaldatum .....
- ☐ 009 Roetmeting uitgevoerd
- ☒ 010 4-gastest/EOBD test uitgevoerd (gratis)
- ☐ 011 Deeltjes test uitgevoerd € 35,95
- ☒ 016 Afmeldkosten € 5,50

- ☐ 600 Versnellingsbak-olie gecontroleerd
- ☐ 601 Versnellingsbak-olie bijgevuld/ververst
- ☐ 602 Cardan-olie gecontroleerd
- ☐ 603 Cardan-olie bijgevuld/ververst
- ☐ 604 Fuseestukken L/R gede-enmonteerd
- ☐ 605 Aandrijf-ashoes vernieuwd
- ☐ 606 Aandrijf-ashoes gede-enmonteerd
- ☐ 607 Versnellingsbak gede-enmonteerd
- ☐ 608 Koppelingsplaat vernieuwd
- ☐ 609 Drukgroep vernieuwd
- ☐ 610 Druklager vernieuwd
- ☐ 612 Koppeling afgesteld

- ☐ 854 Accu opgeladen
- ☒ 855 Accu getest
- ☐ 856 Accu vernieuwd
- ☐ 857 Startmotor gede-enmonteerd
- ☐ 858 Startmotor getest
- ☒ 859 Startmotor vernieuwd
- ☒ 860 Verlichting gecontroleerd
- ☐ 862 Lamp vernieuwd € 6,95.....
- ☐ 863 Koplampen afgesteld
- ☒ 875 RWB vernieuwd.....
- ☒ 876 Ruitensproeier bijgevuld
- ☒ 877 Interieurfilter vernieuwd 0,25 uur
- ☐ 878 Sloten en scharnieren gesmeerd
- ☐ BAT Batterij handzender vernieuwd

ONDERHOUD/DIVERSEN

- ☐ 100 Koelsysteem beveiligd tot .....0C
- ☐ 200 Motor-oliepeil gecontroleerd
- ☐ 201 Motorolie bijgevuld
- ☒ 202 Motorolie ververst
- ☒ 203 Olie-filter vernieuwd
- ☒ 204 Carterstopring vernieuwd
- ☐ 205 Olie-lekkage opgespoord
- ☐ 206 Olie-lekkage verholpen
- ☐ 300 V-snaar gecontroleerd
- ☐ 301 V-snaar vernieuwd
- ☐ 302 V-snaar gespannen
- ☒ 303 Multi-snaar gecontroleerd
- ☐ 304 Multi-snaar vernieuwd
- ☐ 305 Multi-snaar gespannen
- ☐ 306 D-riem gecontroleerd
- ☐ 307 D-riem vernieuwd
- ☐ 308 D-riem gespannen
- ☐ 309 Spanrol gecontroleerd
- ☐ 310 Spanrol vernieuwd
- ☐ 400 Luchtfilter schoongemaakt
- ☒ 401 Luchtfilter vernieuwd
- ☐ 402 Benzine filter vernieuwd
- ☐ 403 Brandstoffilter vernieuwd
- ☐ 404 Brandstofsysteem ontucht
- ☐ 405 Brandstofslang (en) vernieuwd
- ☐ 501 Bougies gecontroleerd
- ☐ 502 Bougies vernieuwd
- ☐ 504 Bougiekabels vernieuwd
- ☐ 508 Motorcode uitgelezen

UITLAAT

- ☒ 551 Uitlaatsysteem gecontroleerd
- ☐ 552 Uitlaatlakkage opgespoord
- ☐ 553 Uitlaat gelast
- ☐ 555 Uitlaat vanaf katalysator vernieuwd
- ☐ 557 Uitlaatlenspakking vernieuwd

REMONDERHOUD

- ☒ 700 Remblokken voor gecontroleerd *bok*
- ☐ 701 Remblokken voor vernieuwd 0,50 uur
- ☐ 702 Rem-unit(s) voor gereinigd
- ☐ 703 Remzuiger(s) voor gangbaar gemaakt
- ☐ 704 Remschijven voor/achter afgedraaid
- ☐ 705 Remschijven voor vernieuwd
- ☐ 706 Remslang(en) vernieuwd voor/achter
- ☐ 707 Remblokken achter gecontroleerd
- ☐ 708 Remblokken achter vernieuwd 0,75 uur
- ☐ 709 Remunit(s) achter gereinigd
- ☐ 710 Remzuiger(s) achter gangbaar gemaakt
- ☐ 711 Remschijven achter vernieuwd
- ☐ 712 Remvoering achter gecontroleerd
- ☐ 713 Remvoering achter gereinigd
- ☐ 714 Remvoering vernieuwd
- ☐ 715 Wielremcilinder links vernieuwd
- ☐ 716 Wielremcilinder rechts vernieuwd
- ☐ 717 Handrem gangbaar gemaakt
- ☐ 718 Handremkabel vernieuwd
- ☐ 719 Handremkabel afgesteld
- ☐ 720 Remvloeistof ververst 0,50 uur
- ☐ 721 Remsysteem ontucht

ELEKTRISCH

- ☐ 850 Dynamo-laadstroom getest
- ☐ 852 Dynamo gede-enmonteerd
- ☐ 853 Dynamo vernieuwd

KOELSYSTEEM

- ☐ 101 Koelwater lekkage opgespoord
- ☐ 102 Slangklem(men) vastgezet
- ☐ 103 Slangklem(men) vernieuwd
- ☐ 104 Koelsysteem afgeperst
- ☐ 105 Thermostaat gede-enmonteerd
- ☐ 106 Thermostaat vernieuwd
- ☐ 108 Waterpomp gede-enmonteerd
- ☐ 109 Waterpomppakking vernieuwd
- ☐ 110 Waterpomp vernieuwd
- ☐ 111 Radiateur gede-enmonteerd
- ☐ 112 Radiateur vernieuwd
- ☐ 115 Koelvloeistof bijgevuld
- ☐ 116 Koelvloeistof ververst 0,50 uur
- ☐ 117 Koelwaterslang vernieuwd
- ☐ 119 Koelventilator gecontroleerd

BANDEN

- ☒ 800 Band vernieuwd LV/RV LA/RA
- ☐ 804 Voorwielen gebalanceerd
- ☐ 805 Achterwielen gebalanceerd
- ☐ 806 Wielen aan de auto gebalanceerd
- ☐ 807 Wielen gewisseld
- ☒ 808 Band gerepareerd met plug
- ☒ 810 Banden op spanning gezet
- ☒ 811 Wielen op moment vastgezet
- ☐ 812 Auto uitgelijnd

VERKOOP/DIVERSEN

- ☐ 814 Afleveringspakket bijgeleverd
- ☐ 815 Witte kentekenplaat bijgeleverd
- ☐ 816 Mattenset gemonteerd
- ☐ 900 Trekhaak gemonteerd
- ☐ 901 Trekhaakst. (7-polig) gemont.
- ☐ 902 Trekhaakst. (13-polig) gemont.
- ☐ 903 Mistachterlicht aangesloten
- ☐ 904 Hulpkoppeling gemonteerd
- ☒ 905 Auto afgetankt *Kw*
- ☐ 906 Onderhoudsboekje niet aanwezig
- ☒ 950 Proefrit gemaakt
- ☐ 953 Brandblusser gewisseld
- ☐ 1000 Airco afgeperst en gerepareerd
- ☐ **STER** Ster in voorruit gerepareerd .....
- ☐ Wasbeurt uitgevoerd

NAAM MONTEUR 1:

TOTAAL TIJD:

NAAM MONTEUR 2:

TOTAAL TIJD: