

Merk : Ford  
 Type : Fiesta ST Line  
 Kleur : Rood  
 Km-stand : 63758

Kenteken : K097SV  
 Chassisnr. : WFOJXXGATJMU30342  
 Checklist uitgevoerd op : 27/02/2026  
 Uitgev. door monteur : Dayo

### ONDER DE MOTORKAP

Koelsysteem gecontroleerd   
 Koelsysteem beveiligd tot min 35 °C  
 Renvloeistof gecontroleerd   
 Ruiten- en koplampsproeiers bijgevuld   
 Stuurbekrachtigingsvloeistof gecontr.   
 Oliepeil gecontroleerd   
 Accu getest   
 V-snaren/multiriemen gecontroleerd

### ONDER DE AUTO

Koppelingssysteem gecontroleerd   
 Stuurinrichting gecontroleerd   
 Schokdempers gecontroleerd   
 Uitlaatsysteem gecontroleerd   
 Wielophanging gecontroleerd

### PROEFRIT

Remtest   
 Gecontroleerd op: 27/02/2026  
 Trillingen   
 Abnormale geluiden   
 Halve tank brandstof   
 Standaard uitrusting gecontroleerd

### IN EN OM DE AUTO

Remmen voor gecontroleerd   
 Conditie remblokken voor % 45  
 Remmen achter gecontroleerd   
 Conditie remblokken/voering achter % 60  
 Verwarming en airco gecontroleerd   
 Banden gecontroleerd   
 LV 4.6 RV 4.7 LA 5.2 RA 5.1 RES RS  
 Ruitenwisserbladen gecontroleerd   
 Verlichting gecontroleerd   
 Voorruit gecontroleerd   
 Handrem gecontroleerd   
 Radio en navigatie gecontroleerd   
 Algehele controle van de auto

### APK

Auto APK gekeurd tot : .....

### VOLGENDE ONDERHOUD

Datum : 03/2028  
 Km stand : 93.000  
 Prijsindicatie : € .....  
 Distributieriem dient vervangen te worden op datum: ketting Km. stand: .....

### OPMERKINGEN

1. ....
2. ....