



Checklist Werkplaats

Merk : Seat
 Type : iBiza
 Kleur : Donker grijs
 Km-stand : 75310
 Kenteken : J 350-P 6
 Chassisnr. : V552ZZKJ2LR014195
 Checklist uitgevoerd op : 12-03-26
 Uitgev. door monteur : SW

ONDER DE MOTORKAP

Koelsysteem gecontroleerd
 Koelsysteem beveiligd tot min -30 °C
 Remvloeistof gecontroleerd
 Ruiten- en koplampsproeiers bijgevuld
 Stuurbekrachtigingvloeistof gecontr.
 Oliepeil gecontroleerd
 Accu getest
 V-snaren/multiriemen gecontroleerd

IN EN OM DE AUTO

Remmen voor gecontroleerd
 Conditie remblokken voor % 90
 Remmen achter gecontroleerd
 Conditie ~~remblokken~~ voering achter % 95
 Verwarming en airco gecontroleerd
 Banden gecontroleerd
 LV 55 RV 55 LA 6.7 RA 7.0 RES R5
 Ruitenwischerbladen gecontroleerd
 Verlichting gecontroleerd
 Voorruit gecontroleerd
 Handrem gecontroleerd
 Radio en navigatie gecontroleerd
 Algehele controle van de auto

ONDER DE AUTO

Koppelingssysteem gecontroleerd
 Stuurinrichting gecontroleerd
 Schokdempers gecontroleerd
 Uitlaatsysteem gecontroleerd
 Wielophanging gecontroleerd

APK

Auto APK gekeurd tot : 12-03-2028

PROEFRIT

Remtest
 Gecontroleerd op: 12-03-26
 Trillingen
 Abnormale geluiden
 Halve tank brandstof
 Standaard uitrustings gecontroleerd

VOLGENDE ONDERHOUD

Datum :
 Km stand : 90.000 km
 Prijsindicatie : €
 Distributieriem dient vervangen te worden
 op datum: 9.A.P Km. stand: 1^e controle 300.000 km / 15 jaar

OPMERKINGEN

1.

2.