

Checklist Werkplaats

Merk :	<u>Clio</u>	Kenteken :	<u>5422 BH</u>
Type :	<u>1.0</u>	Chassisnr. :	<u>VF1RJA00369925613</u>
Kleur :	<u>GRYS</u>	Checklist uitgevoerd op :	<u>11-03-26</u>
Km-stand :	<u>67105</u>	Uitgev. door monteur :	<u>SW</u>

ONDER DE MOTORKAP

Koelsysteem gecontroleerd	☒
Koelsysteem beveiligd tot min <u>-30</u> °C	
Remvloeistof gecontroleerd	☒
Ruiten- en koplampsproeiers bijgevuld	☒
Stuurbekrachtigingsvloeistof gecontr.	☒
Oliepeil gecontroleerd	☒
Accu getest	☒
V-snaren/multiriemen gecontroleerd	☒

IN EN OM DE AUTO

Remmen voor gecontroleerd	☒
Conditie remblokken voor %	<u>95</u>
Remmen achter gecontroleerd	☒
Conditie remblokken <u>voering</u> achter %	<u>90</u>
Verwarming en airco gecontroleerd	☒
Banden gecontroleerd	☒
LV <u>6.2</u> RV <u>6.2</u> LA <u>45</u> RA <u>3.6</u>	RES <u>R3</u>
Ruitenwischerbladen gecontroleerd	☒
Verlichting gecontroleerd	☒
Voorruit gecontroleerd	☒
Handrem gecontroleerd	☒
Radio en navigatie gecontroleerd	☒
Algehele controle van de auto	☒

ONDER DE AUTO

Koppelingssysteem gecontroleerd	☒
Stuurinrichting gecontroleerd	☒
Schokdempers gecontroleerd	☒
Uitlaatsysteem gecontroleerd	☒
Wielophanging gecontroleerd	☒

APK

Auto APK gekeurd tot : 12-03-28

PROEFRIT

Remtest	☒
Gecontroleerd op: <u>11-03-26</u>	
Trillingen	☒
Abnormale geluiden	☒
Halve tank brandstof	☒
Standaard uitrusting gecontroleerd	☒

VOLGENDE ONDERHOUD

Datum	:	
Km stand	:	
Prijsindicatie	: €	
Distributieriem dient vervangen te worden		
op datum: <u>n.v.t</u>	Km. stand:	<u>n.v.t</u>

OPMERKINGEN

1.

2.