

Checklist Werkplaats

Merk :	Ford	Kenteken :	K-709-3B
Type :	Fiesta 1.0	Chassisnr. :	WFO3X2LGAH3LT07787
Kleur :	Rood	Checklist uitgevoerd op	12-03-26
Km-stand :	12723	Uitgev. door monteur	Adrie Zant

ONDER DE MOTORKAP

Koelsysteem gecontroleerd	☒
Koelsysteem beveiligd tot min 60 °C	
Remvloeistof gecontroleerd	☒
Ruiten- en koplampsproeiers bijgevuld	☒
Stuurbekrachtigingvloeistof gecontr.	☐
Oliepeil gecontroleerd	☒
Accu getest	☒
V-snaren/multiriemen gecontroleerd	☒

ONDER DE AUTO

Koppelingssysteem gecontroleerd	☐
Stuurinrichting gecontroleerd	☒
Schokdempers gecontroleerd	☒
Uitlaatsysteem gecontroleerd	☒
Wielophanging gecontroleerd	☒

PROEFRIT

Remtest	☒
Gecontroleerd op:	
Trillingen	☒
Abnormale geluiden	☒
Halve tank brandstof	☒
Standaard uitrustings gecontroleerd	☐

IN EN OM DE AUTO

Remmen voor gecontroleerd	☒
Conditie remblokken voor %	75
Remmen achter gecontroleerd	☒
Conditie remblokken/voering achter %	85
Verwarming en airco gecontroleerd	☒
Banden gecontroleerd	☒
LV 7.5 RV 7.5 LA 6.8 RA 5.7 RES 12.5	
Ruitenwisserbladen gecontroleerd	☒
Verlichting gecontroleerd	☒
Voorruit gecontroleerd	☒
Handrem gecontroleerd	☒
Radio en navigatie gecontroleerd	☒
Algehele controle van de auto	☒

APK

Auto APK gekeurd tot : 12-03-28

VOLGENDE ONDERHOUD

Datum	:
Km stand	: 52000
Prijsindicatie	: €
Distributieriem dient vervangen te worden	Niet
op datum:	Km. stand: 12723

OPMERKINGEN

1.
2.