

Checklist Werkplaats

Merk : <u>Ford</u>	Kenteken : <u>G-944-LK</u>
Type : <u>Ecosport</u>	Chassisnr. :
Kleur :	Checklist uitgevoerd op :
Km-stand : <u>29055</u>	Uitgev. door monteur :

ONDER DE MOTORKAP

Koelsysteem gecontroleerd	☒
Koelsysteem beveiligd tot min <u>30</u> °C	☒
Remvloeistof gecontroleerd	☒
Ruiten- en koplampsproeijs bijgevuld	☒
Stuurbekrachtigingsvloeistof gecontr.	☐
Oliepeil gecontroleerd	☒
Accu getest	☒
V-snaren/multiriemen gecontroleerd	☒

ONDER DE AUTO

Koppelingssysteem gecontroleerd	☒
Stuurinrichting gecontroleerd	☒
Schokdempers gecontroleerd	☒
Uitlaatsysteem gecontroleerd	☒
Wielophanging gecontroleerd	☒

PROEFRIJ

Remtest	☒
Gecontroleerd op:	
Trillingen	☒
Abnormale geluiden	☒
Halve tank brandstof	☒
Standaard uitrustings gecontroleerd	☒

IN EN OM DE AUTO

Remmen voor gecontroleerd	☒
Conditie remblokken voor %	<u>80</u>
Remmen achter gecontroleerd	☒
Conditie remblokken/voering achter %	<u>85</u>
Verwarming en airco gecontroleerd	☒
Banden gecontroleerd	☒
LV <u>4.6</u> RV <u>4.0</u> LA <u>5.2</u> RA <u>5.3</u> RES <u>MS</u>	
Ruitenwischerbladen gecontroleerd	☒
Verlichting gecontroleerd	☒
Voorruit gecontroleerd	☒
Handrem gecontroleerd	☒
Radio en navigatie gecontroleerd	☒
Algehele controle van de auto	☒

APK

Auto APK gekeurd tot : 19-03-2028

VOLGENDE ONDERHOUD

Datum	:
Km stand	: <u>46000</u>
Prijsindicatie	: € -
Distributieriem dient vervangen te worden	
op datum: <u>10/2029</u> Km. stand: <u>240000</u>	

OPMERKINGEN

1.

2.