



Checklist Werkplaats

Merk : Opel
 Type : Meriva
 Kleur : zwart
 Km-stand : 108877

Kenteken : RK-122-N
 Chassisnr. : WOLSHGENS84360795
 Checklist uitgevoerd op : 17-3-26
 Uitgev. door monteur : Mike

ONDER DE MOTORKAP

Koelsysteem gecontroleerd
 Koelsysteem beveiligd tot min 30 °C
 Remvloeistof gecontroleerd
 Ruiten- en koplampsproeiers bijgevuld
 Stuurbekrachtigingvloeistof gecontr.
 Oliepeil gecontroleerd
 Accu getest
 V-snaren/multiriemen gecontroleerd

IN EN OM DE AUTO

Remmen voor gecontroleerd
 Conditie remblokken voor % 70
 Remmen achter gecontroleerd
 Conditie remblokken/voering achter % 70
 Verwarming en airco gecontroleerd 7.4°C
 Banden gecontroleerd
 LV 7 RV 7 LA 5.5 RA 5.7 RES
 Ruitenwischerbladen gecontroleerd
 Verlichting gecontroleerd
 Voornut gecontroleerd
 Handrem gecontroleerd
 Radio en navigatie gecontroleerd
 Algehele controle van de auto

ONDER DE AUTO

Koppelingssysteem gecontroleerd
 Stuurinrichting gecontroleerd
 Schokdempers gecontroleerd
 Uitlaatsysteem gecontroleerd
 Wielophanging gecontroleerd

PROEFRIT

Remtest
 Gecontroleerd op: 17-3-26
 Trillingen
 Abnormale geluiden
 Halve tank brandstof
 Standaard uitrusting gecontroleerd

Auto APK gekeurd tot : 18-3-27

VOLGENDE ONDERHOUD

Datum :
 Km stand : 128877
 Prijsindicatie : €
 Distributieriem dient vervangen te worden
 op datum: Km. stand:

OPMERKINGEN

1.
2.