



Checklist Werkplaats

Merk : Subaru	Kenteken : V-420-Lx
Type : outback	Chassisnr. : 2g8g
Kleur : Blauw	Checklist uitgevoerd op : 1/4/2026
Km-stand : 72424	Uitgev. door monteur : KRIS

ONDER DE MOTORKAP	IN EN OM DE AUTO
--------------------------	-------------------------

Koelsysteem gecontroleerd <input checked="" type="checkbox"/>	Remmen voor gecontroleerd <input checked="" type="checkbox"/>
Koelsysteem beveiligd tot min -40 °C	Conditie remblokken voor % 100
Remvloeistof gecontroleerd <input checked="" type="checkbox"/>	Remmen achter gecontroleerd <input checked="" type="checkbox"/>
Ruiten- en koplampsproeiers bijgevuld <input checked="" type="checkbox"/>	Conditie remblokken/voering achter % 60
Stuurbekrachtigingsvloeistof gecontr. <input checked="" type="checkbox"/>	Verwarming en airco gecontroleerd <input checked="" type="checkbox"/>
Oliepeil gecontroleerd <input checked="" type="checkbox"/>	Banden gecontroleerd <input checked="" type="checkbox"/>
Accu getest <input checked="" type="checkbox"/>	LV 63 RV 6 LA 65 RA 63 RES <input checked="" type="checkbox"/>
V-snaren/multiriemen gecontroleerd <input checked="" type="checkbox"/>	Ruitenwischerbladen gecontroleerd <input checked="" type="checkbox"/>

ONDER DE AUTO	APK
----------------------	------------

Koppelingssysteem gecontroleerd <input type="checkbox"/>	Verlichting gecontroleerd <input checked="" type="checkbox"/>
Stuurinrichting gecontroleerd <input checked="" type="checkbox"/>	Voorruit gecontroleerd <input checked="" type="checkbox"/>
Schokdempers gecontroleerd <input checked="" type="checkbox"/>	Handrem gecontroleerd <input checked="" type="checkbox"/>
Uitlaatsysteem gecontroleerd <input checked="" type="checkbox"/>	Radio en navigatie gecontroleerd <input checked="" type="checkbox"/>
Wielophanging gecontroleerd <input checked="" type="checkbox"/>	Algehele controle van de auto <input type="checkbox"/>

PROEFRIT	APK
-----------------	------------

Remtest <input checked="" type="checkbox"/>	Auto APK gekeurd tot : 23/4/2028
---	--

VOLGENDE ONDERHOUD

Gecontroleerd op: 1/4/26	Datum :
Trillingen <input checked="" type="checkbox"/>	Km stand :
Abnormale geluiden <input checked="" type="checkbox"/>	Prijsindicatie : €
Halve tank brandstof <input checked="" type="checkbox"/>	Distributieriem dient vervangen te worden
Standaard uitrusting gecontroleerd <input checked="" type="checkbox"/>	op datum: Km.stand:

OPMERKINGEN

1. Ro 302118
- 2.

Schrijflijst werkplaats

Werkzaamheden	Prijs	Akkoord klant
Beurt volledig laatste bij 05-25 / 60.000 km		✓
2x plaat houders vv		✓
2x oplevertas vv		✓
2 band rep set over datum		✓
2 remblokken voor vv		✓
← ligt achterin koperbak nieuwe matzset deze vv was rubberen set? licht gebruikt		(2016)
OM 15 15-000 / 1 JAAR	Prijsafpraak €	

Toekomstige werkzaamheden
Alk Pim 02-04-20

Eindcontrole

- Carrosserie inspectie
- Auto gewassen
- Auto uitgezogen
- Voorruit schoon
- Smeerkaartje ingevuld
- Serviceboekje gestempeld
- Proefrit gemaakt
- Eindcontrole
- Navigatie kaartupdate
Nederland uitgevoerd (NISNAVI)

Smeermiddelen

Motorolie 5W40	
Motorolie 5W30 C3	
Motorolie 5W30 DPF	
Motorolie 0W20	5,2
Remvloeistof	
Versnellingsbakolie	

Gebruikte lampjes

H7	072011412		21V21WORAN	KE262 89993
H4	KE260 89989		12V5 STEEK OR	KE262 89919
12V21W	KE262 89949		12V5W	KE262 89923
12V21/5W	KE262 89948		12V10W	KE262 89957
12V5WSTEEK	KE262 89947			

Koelvloeistof Nissan

Blauw	KE90200075
Groen	KE90299975
X-badge	7711947051

Overige gebruikte materialen (remleiding, remnippels, bandenplug etc)

CRK SET	
2x plaat houder	
WQE tas zwart velen	


Koelvloeistof Hyundai

per 5 lit	LP040APE05EVH0
per 1 lit	99927ADEP02 Roze
per 1 lit	LP040APE60EVH2

Bandenmaat		Merk
63	225/60 R18	Bridgestone all season
LV: 63	RV: 63	
LA: 65	RA: 63	
	Reservewiel met profiel	
	Thuiskeer	
	Reparatie set houdbaar tot	2025

Naam monteur:

Kris



KENTEKEN:

KILOMETERSTAND:

DATUM:

WERKORDER

BEURTEN

- 003 Kleine beurt **1 uur**
- 033 Grote beurt **3 uur**
- 004 O-beurt **1,5 uur**
- 005 Afleveringsbeurt
- 006 Winter inspectiebeurt **0,25 uur**
- 007 Vakantie inspectiebeurt **0,25 uur**
- 028 28-puntencheck uitgevoerd

APK

- 888 APK gekeurd *vervaldatum*
- 009 Roetmeting uitgevoerd
- 010 4-gastest/EOBD test uitgevoerd (gratis)
- 011 Deeltjes test uitgevoerd **€ 35,95**
- 016 Afmeldkosten **€ 5,50**

ONDERHOUD/DIVERSEN

- 100 Koelsysteem beveiligd tot0C
- 200 Motor-oliepeil gecontroleerd
- 201 Motorolie bijgevoeld
- 202 Motorolie ververst
- 203 Olie-filter vernieuwd
- 204 Carterstopring vernieuwd
- 205 Olie-lekkage opgespoord
- 206 Olie-lekkage verholpen
- 300 V-snaar gecontroleerd
- 301 V-snaar vernieuwd
- 302 V-snaar gespannen
- 303 Multi-snaar gecontroleerd
- 304 Multi-snaar vernieuwd
- 305 Multi-snaar gespannen
- 306 D-riem gecontroleerd
- 307 D-riem vernieuwd
- 308 D-riem gespannen
- 309 Spanrol gecontroleerd
- 310 Spanrol vernieuwd
- 400 LuchtfILTER schoongemaakt
- 401 LuchtfILTER vernieuwd
- 402 Benzine filter vernieuwd
- 403 Brandstoffilter vernieuwd
- 404 Brandstofsysteem ontlicht
- 405 Brandstofslang (en) vernieuwd
- 501 Bougies gecontroleerd
- 502 Bougies vernieuwd
- 504 Bougiekabels vernieuwd
- 508 Motorcode uitgelezen

- 600 Versnellingsbak-olie gecontroleerd
- 601 Versnellingsbak-olie bijgevoeld/ververst
- 602 Cardan-olie gecontroleerd
- 603 Cardan-olie bijgevoeld/ververst
- 604 Fuseestukken L/R gede-enmonteerd
- 605 Aandrijf-ashoes vernieuwd
- 606 Aandrijf-ashoes gede-enmonteerd
- 607 Versnellingsbak gede-enmonteerd
- 608 Koppelingsplaat vernieuwd
- 609 Drukgroep vernieuwd
- 610 Drukklager vernieuwd
- 612 Koppeling afgesteld

UITLAAT

- 551 Uitlaatsysteem gecontroleerd
- 552 Uitlaatlekkage opgespoord
- 553 Uitlaat gelast
- 555 Uitlaat vanaf katalysator vernieuwd
- 557 Uitlaatflenspakking vernieuwd

REMONDERHOUD

- 700 Remblokken voor gecontroleerd **40%**
- 701 Remblokken voor vernieuwd **0,50 uur**
- 702 Rem-unit(s) voor gereinigd
- 703 Remzuiger(s) voor gangbaar gemaakt
- 704 Remschijven voor/achter afgedraaid
- 705 Remschijven voor vernieuwd
- 706 Remslang(en) vernieuwd *voor/achter*
- 707 Remblokken achter gecontroleerd **60%**
- 708 Remblokken achter vernieuwd **0,75 uur**
- 709 Remunit(s) achter gereinigd
- 710 Remzuiger(s) achter gangbaar gemaakt
- 711 Remschijven achter vernieuwd
- 712 Remvoering achter gecontroleerd
- 713 Remvoering achter gereinigd
- 714 Remvoering vernieuwd
- 715 Wielremcilinder links vernieuwd
- 716 Wielremcilinder rechts vernieuwd
- 717 Handrem gangbaar gemaakt
- 718 Handremkabel vernieuwd
- 719 Handremkabel afgesteld
- 720 Remvloeistof ververst **0,50 uur**
- 721 Remsysteem ontlicht

ELEKTRISCH

- 850 Dynamo-laadstroom getest
- 852 Dynamo gede-enmonteerd
- 853 Dynamo vernieuwd

- 854 Accu opgeladen
- 855 Accu getest
- 856 Accu vernieuwd
- 857 Startmotor gede-enmonteerd
- 858 Startmotor getest
- 859 Startmotor vernieuwd
- 860 Verlichting gecontroleerd
- 862 Lamp vernieuwd **€ 6,95**.....
- 863 Koplampen afgesteld
- 875 RWB vernieuwd.....
- 876 Ruitensproeier bijgevoeld
- 877 Interieurfilter vernieuwd **0,25 uur**
- 878 Sloten en scharnieren gesmeerd
- BAT Batterij handzender vernieuwd

KOELSYSTEEM

- 101 Koelwater lekkage opgespoord
- 102 Slangklem(men) vastgezet
- 103 Slangklem(men) vernieuwd
- 104 Koelsysteem afgeperst
- 105 Thermostaat gede-enmonteerd
- 106 Thermostaat vernieuwd
- 108 Waterpomp gede-enmonteerd
- 109 Waterpomppakking vernieuwd
- 110 Waterpomp vernieuwd
- 111 Radiateur gede-enmonteerd
- 112 Radiateur vernieuwd
- 115 Koelvloeistof bijgevoeld
- 116 Koelvloeistof ververst **0,50 uur**
- 117 Koelwaterslang vernieuwd
- 119 Koelventilator gecontroleerd

BANDEN

- 800 Band vernieuwd LV/RV LA/RA
- 804 Voorwielen gebalanceerd
- 805 Achterwielen gebalanceerd
- 806 Wielen aan de auto gebalanceerd
- 807 Wielen gewisseld
- 808 Band gerepareerd met plug
- 810 Banden op spanning gezet
- 811 Wielen op moment vastgezet
- 812 Auto uitgelijnd

VERKOOP/DIVERSEN

- 814 Afleveringspakket bijgeleverd
- 815 Witte kentekenplaat bijgeleverd
- 816 Mattenset gemonteerd
- 900 Trekhaak gemonteerd
- 901 Trekhaakst. (7-polig) gemont.
- 902 Trekhaakst. (13-polig) gemont.
- 903 Mistachterlicht aangesloten
- 904 Hulpkoppeling gemonteerd
- 905 Auto afgetankt
- 906 **Onderhoudsboekje niet aanwezig**
- 950 Proefrit gemaakt
- 953 Brandblusser gewisseld
- 1000 Airco afgeperst en gerepareerd
- STER** Ster in voorruit gerepareerd
- Wasbeurt uitgevoerd

NAAM MONTEUR 1:

TOTAAL TIJD:

NAAM MONTEUR 2:

TOTAAL TIJD: