

Merk : mazda  
 Type : CX-30  
 Kleur :  
 Km-stand : 25083

Kenteken : gn U-53-n  
 Chassisnr. : jm Z d m b w m 100506596  
 Checklist uitgevoerd op : 30-04-26  
 Uitgev. door monteur : Renzo

### ONDER DE MOTORKAP

Koelsysteem gecontroleerd   
 Koelsysteem beveiligd tot min 40 °C  
 Remvloeistof gecontroleerd   
 Ruiten- en koplampsproeiers bijgevuld   
 Stuurbekrachtigingsvloeistof gecontr.   
 Oliepeil gecontroleerd   
 Accu getest   
 V-snaren/multiriemen gecontroleerd

### IN EN OM DE AUTO

Remmen voor gecontroleerd   
 Conditie remblokken voor % 70%  
 Remmen achter gecontroleerd   
 Conditie remblokken/voering achter % 8%  
 Verwarming en airco gecontroleerd   
 Banden gecontroleerd   
 LV 50 RV 48 LA 56 RA 54 RES Reset  
 Ruitenwischerbladen gecontroleerd   
 Verlichting gecontroleerd   
 Voorruit gecontroleerd   
 Handrem gecontroleerd   
 Radio en navigatie gecontroleerd   
 Algehele controle van de auto

### ONDER DE AUTO

Koppelingssysteem gecontroleerd   
 Stuurinrichting gecontroleerd   
 Schokdempers gecontroleerd   
 Uitlaatsysteem gecontroleerd   
 Wielophanging gecontroleerd

### PROEFRIT

Remtest   
 Gecontroleerd op: 30-04-26  
 Trillingen   
 Abnormale geluiden   
 Halve tank brandstof   
 Standaard uitrusting gecontroleerd

Auto APK gekeurd tot : 10-20

### VOLGENDE ONDERHOUD

Datum : .....  
 Km stand : .....  
 Prijsindicatie : € .....  
 Distributieriem dient vervangen te worden op datum: ..... Km.stand: .....

### OPMERKINGEN

1. ....
2. ....