

## Checklist Werkplaats

|          |                 |                         |            |
|----------|-----------------|-------------------------|------------|
| Merk     | : Mercedes-Benz | Kenteken                | : R2-594-N |
| Type     | : C-KLASSE      | Chassisnr.              | :          |
| Kleur    | : GR55          | Checklist uitgevoerd op | : 16-12-24 |
| Km-stand | : 124.698       | Uitgev. door monteur    | : ADRIE    |

### ONDER DE MOTORKAP

|                                       |                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Koelsysteem gecontroleerd             | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Koelsysteem beveiligd tot min         | <input type="checkbox"/> -40 °C     |
| Remvloeistof gecontroleerd            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Ruiten- en koplampsproeijs bijgevuld  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Stuurbekrachtigingsvloeistof gecontr. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Oliepeil gecontroleerd                | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Accu getest                           | <input checked="" type="checkbox"/> |
| V-snaren/multiriemen gecontroleerd    | <input checked="" type="checkbox"/> |

### ONDER DE AUTO

|                                 |                                     |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| Koppelingssysteem gecontroleerd | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Stuurinrichting gecontroleerd   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Schokdempers gecontroleerd      | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Uitlaatsysteem gecontroleerd    | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Wielophanging gecontroleerd     | <input checked="" type="checkbox"/> |

### PROEFRIT

|                                    |                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Remtest                            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Gecontroleerd op:                  | .....                               |
| Trillingen                         | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Abnormale geluiden                 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Halve tank brandstof               | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Standaard uitrusting gecontroleerd | <input checked="" type="checkbox"/> |

### IN EN OM DE AUTO

|                                                                                                                                     |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Remmen voor gecontroleerd                                                                                                           | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Conditie remblokken voor %                                                                                                          | <input type="checkbox"/> 45%        |
| Remmen achter gecontroleerd                                                                                                         | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Conditie remblokken/voering achter %                                                                                                | <input type="checkbox"/> 50%        |
| Verwarming en airco gecontroleerd                                                                                                   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Banden gecontroleerd                                                                                                                | <input checked="" type="checkbox"/> |
| RV <input type="checkbox"/> 5.7 LV <input type="checkbox"/> 5.9 LA <input type="checkbox"/> 5.1 RA <input type="checkbox"/> 5.2 RES | <input type="checkbox"/>            |
| Ruitenwisserbladen gecontroleerd                                                                                                    | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Verlichting gecontroleerd                                                                                                           | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Voorruit gecontroleerd                                                                                                              | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Handrem gecontroleerd                                                                                                               | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Radio en navigatie gecontroleerd                                                                                                    | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Algehele controle van de auto                                                                                                       | <input checked="" type="checkbox"/> |

### APK

Auto APK gekeurd tot : 24-12-26.....

### VOLGENDE ONDERHOUD

|                                           |        |                    |
|-------------------------------------------|--------|--------------------|
| Datum                                     | :      | .....              |
| Km stand                                  | :      | 149.000            |
| Prijsindicatie                            | :      | € .....            |
| Distributieriem dient vervangen te worden |        |                    |
| op datum:                                 | N.v.t. | Km. stand: Ketting |

### OPMERKINGEN

|    |  |
|----|--|
| 1. |  |
| 2. |  |