

Checklist Werkplaats

Merk : Suzuki	Kenteken : GN-022-V
Type : Vitara	Chassisnr. :
Kleur : Groen	Checklist uitgevoerd op :
Km-stand : 105.770	Uitgev. door monteur : Remco

ONDER DE MOTORKAP

Koelsysteem gecontroleerd	☒
Koelsysteem beveiligd tot min -30 °C	☒
Remvloeistof gecontroleerd	☒
Ruiten- en koplampsproeiers bijgevuld	☒
Stuurbekrachtigingvloeistof gecontr.	☒
Oliepeil gecontroleerd	☒
Accu getest	☒
V-snaren/multiriemen gecontroleerd	☒

ONDER DE AUTO

Koppelingssysteem gecontroleerd	☒
Stuurinrichting gecontroleerd	☒
Schokdempers gecontroleerd	☒
Uitlaatsysteem gecontroleerd	☒
Wielophanging gecontroleerd	☒

PROEFRIT

Remtest	☒
Gecontroleerd op:	
Trillingen	☒
Abnormale geluiden	☒
Halve tank brandstof	☒
Standaard uitrusting gecontroleerd	☒

IN EN OM DE AUTO

Remmen voor gecontroleerd	☒
Conditie remblokken voor %	100%
Remmen achter gecontroleerd	☒
Conditie remblokken/voering achter %	60%
Verwarming en airco gecontroleerd	☒
Banden gecontroleerd	☒
RV 6.2 LV 6.2 LA 3.6 RA 3.5 RES	☒
Ruitenwisserbladen gecontroleerd	☒
Verlichting gecontroleerd	☒
Voorruit gecontroleerd	☒
Handrem gecontroleerd	☒
Radio en navigatie gecontroleerd	☒
Algehele controle van de auto	☒

APK

Auto APK gekeurd tot : 6-5-26

VOLGENDE ONDERHOUD

Datum :	
Km stand : 117.000	
Prijsindicatie : €	
Distributieriem dient vervangen te worden op datum: N.v.t. Km. stand: ketting	

OPMERKINGEN

1.

2.