

Checklist Werkplaats

Merk	: <u>RENAULT</u>	Kenteken	: <u>XV-082-L</u>
Type	: <u>Clio</u>	Chassisnr.	:
Kleur	: <u>ZWART</u>	Checklist uitgevoerd op	:
Km-stand	: <u>44.700</u>	Uitgev. door monteur	: <u>BAS</u>

ONDER DE MOTORKAP

Koelsysteem gecontroleerd	☒
Koelsysteem beveiligd tot min <u>-30</u> °C	☒
Remvloeistof gecontroleerd	☒
Ruiten- en koplampsproeiers bijgevuld	☒
Stuurbekrachtigingvloeistof gecontr.	☒
Oliepeil gecontroleerd	☒
Accu getest	☒
V-snaren/multiriemen gecontroleerd	☒

ONDER DE AUTO

Koppelingssysteem gecontroleerd	☒
Stuurinrichting gecontroleerd	☒
Schokdempers gecontroleerd	☒
Uitlaatsysteem gecontroleerd	☒
Wielophanging gecontroleerd	☒

PROEFRIT

Remtest	☒
Gecontroleerd op:	
Trillingen	☒
Abnormale geluiden	☒
Halve tank brandstof	☒
Standaard uitrusting gecontroleerd	☒

IN EN OM DE AUTO

Remmen voor gecontroleerd	☒
Conditie remblokken voor %	<u>75%</u>
Remmen achter gecontroleerd	☒
Conditie remblokken/voering achter %	<u>70%</u>
Verwarming en airco gecontroleerd	☒
Banden gecontroleerd	☒
RV <u>6.1</u> LV <u>6.2</u> LA <u>6.5</u> RA <u>6.6</u> RES	
Ruitenwisserbladen gecontroleerd	☒
Verlichting gecontroleerd	☒
Voorruit gecontroleerd	☒
Handrem gecontroleerd	☒
Radio en navigatie gecontroleerd	☒
Algehele controle van de auto	☒

APK

Auto APK gekeurd tot : 14-4-27

VOLGENDE ONDERHOUD

Datum	:
Km stand	: <u>50.000</u>
Prijsindicatie	: €
Distributieriem dient vervangen te worden	
op datum: <u>N.V.T.</u> Km. stand: <u>ketting</u>	

OPMERKINGEN

1.

2.