

Checklist Werkplaats

Merk : Ford
 Type : Fiesta
 Kleur : Grijs
 Km-stand : 55350

Kenteken : XH-277-k
 Chassisnr. : WFOJXXGAHJJU2U955
 Checklist uitgevoerd op : 08-08-25
 Uitgev. door monteur :

ONDER DE MOTORKAP

Koelsysteem gecontroleerd
 Koelsysteem beveiligd tot min. 30 °C
 Remvloeistof gecontroleerd
 Ruiten- en koplampsproeiers bijgevuld
 Stuurbekrachtigingsvloeistof gecontr.
 Oliepeil gecontroleerd
 Accu getest
 V-snaren/multiriemen gecontroleerd

IN EN OM DE AUTO

☒ Remmen voor gecontroleerd ☒
 Conditie remblokken voor in % 70
☒ Remmen achter gecontroleerd ☒
☒ Conditie remblokken/voering achter in % 40
☒ Verwarming en airco gecontroleerd ☒
☒ Banden gecontroleerd ☒
☒ RV 6 LV 62 LA N RA N RES RS
☒ Ruitenwisserbladen gecontroleerd ☒
 Verlichting gecontroleerd ☒
☒ Voorruit gecontroleerd ☒
☒ Handrem gecontroleerd ☒
☒ Radio en navigatie gecontroleerd ☒
☒ Algehele controle van de auto ☒

ONDER DE AUTO

Koppelingssysteem gecontroleerd
 Stuurinrichting gecontroleerd
 Schokdempers gecontroleerd
 Uitlaatsysteem gecontroleerd
 Wielophanging gecontroleerd

APK

PROEFRIT

Remtest ☒
 Gecontroleerd op: 08-08-25
 Trillingen ☒
 Abnormale geluiden ☒
 Halve tank brandstof ☒
 Standaard uitrusting gecontroleerd ☒

Auto APK gecontroleerd tot: 08-08-27

VOLGENDE ONDERHOUD

Datum : aug. 2027
 KM stand : 85.000
 Prijsindicatie : €
☒ Distributieriem dient vervangen te worden
☒ op datum: 2028 KM stand: 240.000

OPMERKINGEN

1. Diverse schades zie lijst

2.