

Checklist Werkplaats

Merk : Audi
Type : A5 Avant
Kleur : zwart
Km-stand : 53229

Kenteken : T-780-NK
Chassisnr. : WAUZZZ8F99PA077303
Checklist uitgevoerd op : 03-10-21
Uitgev. door monteur : Adrie Jansz

ONDER DE MOTORKAP

Koelsysteem gecontroleerd
Koelsysteem beveiligd tot min. 30 °C
Remvloeistof gecontroleerd
Ruiten- en koplampsproeiers bijgevuld
Stuurbekrachtigingsvloeistof gecontr.
Oliepeil gecontroleerd
Accu getest
V-snaren/multiriemen gecontroleerd

IN EN OM DE AUTO

☒ Remmen voor gecontroleerd ✓
Conditie remblokken voor in % 95
☒ Remmen achter gecontroleerd ✓
☒ Conditie remblokken/voering achter in % 75
☒ Verwarming en airco gecontroleerd ✓
☒ Banden gecontroleerd ✓
☒ RV S.T LV S.S LA 53 RA 42 RES R
☒ Ruitenwisserbladen gecontroleerd ✓
Verlichting gecontroleerd ✓
Voorruit gecontroleerd ✓
☒ Handrem gecontroleerd ✓
☒ Radio en navigatie gecontroleerd ✓
☒ Algehele controle van de auto ✓

ONDER DE AUTO

Koppelingssysteem gecontroleerd
Stuurinrichting gecontroleerd
Schokdempers gecontroleerd
Uitlaatsysteem gecontroleerd
Wielophanging gecontroleerd

APK

Auto APK gecontroleerd tot: 27-11-27

PROEFRIJ

Remtest
Gecontroleerd op:
Trillingen
Abnormale geluiden
Halve tank brandstof
Standaard uitrusting gecontroleerd

VOLGENDE ONDERHOUD

☒ Datum :
☒ KM stand : 83000
☒ Prijsindicatie : €
☒ Distributieriem dient vervangen te worden
op datum: KM stand:

OPMERKINGEN

1.

2.