

Checklist Werkplaats

Merk : Ford
Type : Fiesta 1.0 EcoBoost
Kleur : Grijs
Km-stand : 55139

Kenteken : R-263-H13
Chassisnr. : WFO3XXGAH3N33168
Checklist uitgevoerd op : 29-10-25
Uitgev. door monteur : Adrie Zant

ONDER DE MOTORKAP

Koelsysteem gecontroleerd
Koelsysteem beveiligd tot min. 35 °C
Remvloeistof gecontroleerd
Ruiten- en koplampsproeiers bijgevuld
Stuurbekrachtigingvloeistof gecontr.
Oliepeil gecontroleerd
Accu getest
V-snaren/multiriemen gecontroleerd

IN EN OM DE AUTO

☒	Remmen voor gecontroleerd	☒
	Conditie remblokken voor in %	75
☒	Remmen achter gecontroleerd	☒
☒	Conditie remblokken/voering achter in %	70
☐	Verwarming en airco gecontroleerd	☒
☒	Banden gecontroleerd	☒
☒	RV 4.1 LV 4 LA 4.3 RA 4 RES R	
☒	Ruitenwisserbladen gecontroleerd	☒
	Verlichting gecontroleerd	☒
☐	Voorruit gecontroleerd	☒
☒	Handrem gecontroleerd	☒
☒	Radio en navigatie gecontroleerd	☒
☒	Algehele controle van de auto	☒

ONDER DE AUTO

Koppelingssysteem gecontroleerd
Stuurinrichting gecontroleerd
Schokdempers gecontroleerd
Uitlaatsysteem gecontroleerd
Wielophanging gecontroleerd

APK

Auto APK gecontroleerd tot: 29-10-27

PROEFRIT

Remtest
Gecontroleerd op:
Trillingen
Abnormale geluiden
Halve tank brandstof
Standaard uitrustig gecontroleerd

VOLGENDE ONDERHOUD

Datum :
KM stand : 26000 km
Prijsindicatie : €
Distributieriem dient vervangen te worden niet
op datum: KM stand: niet

OPMERKINGEN

1.

2.