

Checklist Werkplaats

Merk : <i>Mercedes</i>	Kenteken : <i>12-195-JR</i>
Type : <i>CLA</i>	Chassisnr. : <i>5426</i>
Kleur : <i>Wit</i>	Checklist uitgevoerd op : <i>10-10-2025</i>
Km-stand : <i>29454</i>	Uitgev. door monteur : <i>Bdu</i>
ONDER DE MOTORKAP	IN EN OM DE AUTO
Koelsysteem gecontroleerd ☒	Remmen voor gecontroleerd ☒
Koelsysteem beveiligd tot min <i>35</i> °C	Conditie remblokken voor % <i>85</i>
Remvloeistof gecontroleerd ☒	Remmen achter gecontroleerd ☒
Ruiten- en koplampsproeiers bijgevuld ☒	Conditie remblokken/voering achter % <i>60</i>
Stuurbekrachtigingvloeistof gecontr. ☒	Verwarming en airco gecontroleerd ☒
Oliepeil gecontroleerd ☒	Banden gecontroleerd ☒
Accu getest ☒	LV <i>50</i> RV <i>8.9</i> LA <i>6.1</i> RA <i>6.1</i> VLS RES ☒
V-snaren/multiriemen gecontroleerd ☒	Ruitenwisserbladen gecontroleerd ☒
ONDER DE AUTO	Verlichting gecontroleerd ☒
Koppelingssysteem gecontroleerd ☒	Voorruit gecontroleerd ☒
Stuurinrichting gecontroleerd ☒	Handrem gecontroleerd ☒
Schokdempers gecontroleerd ☒	Radio en navigatie gecontroleerd ☒
Uitlaatsysteem gecontroleerd ☒	Algehele controle van de auto ☒
Wielophanging gecontroleerd ☒	APK
PROEFRIJ	Auto APK gekeurd tot : <i>22-09-2026</i>
Remtest ☒	VOLGENDE ONDERHOUD
Gecontroleerd op: <i>10-10-2025</i>	Datum : <i>11-11-2025</i>
Trillingen ☒	Km stand : <i>35.000</i>
Abnormale geluiden ☒	Prijsindicatie : €
Halve tank brandstof ☒	Distributieriem dient vervangen te worden
Standaard uitrustings gecontroleerd ☒	op datum: Km stand:

OPMERKINGEN

1. *Bewust
APK*

2.