

ONAFHANKELIJK

ACCUCERTIFICAAT



BATTERY DIAGNOSTICS

CERTIFICAATNUMMER: 10AC6CAB-F1D6-4A39-A580-7717D910DA20

VOERTUIG

MERK: Volvo
MODEL: EX 30 - 69 kWh

KILOMETERSTAND: 36.435 km
VIN: YV12ZEL9XRS013470
DATUM EN TIJD:
04.11.2025, 15:21:20

UITGEVOERD DOOR: 10709080 - Auto
Sturm BV Middelburg

RESULTATEN

GEZONDHEIDSTOESTAND (SOH)

97,8 %

ENERGIE

64kWh | 65kWh




WLTP-BEREIK

465km | 475km

SCORE

BENCHMARKING

Hoe verhoudt uw
voertuig zich tot
vergelijkbare voertuigen?



CONTROLES

Accubeheersysteem (BMS)	✓
Accusensor	✓
Accumetingen	✓
Accuclspanningen	✓
Voertuigcommunicatie	✓



SCAN FOR DETAILS

EVALUATIE

UITSTEKENDE GEZONDHEID - GEEN AFWIJINGEN ONTDEKT

Op basis van de gedetailleerde batterijdiagnose die is uitgevoerd met de AVILOO FLASH Test, certificeren we hierbij dat de aandrijfbatterij van dit voertuig in uitstekende staat is.

De aandrijfbatterij is daarom officieel AVILOO Certified.

Marcus Berger

Dr. Marcus Berger, CEO



ENERGIE

	Bruto	Netto (nominaal)	Bruikbaar
Huidig:	67,5kWh	63,6kWh	62,1kWh
Nieuw:	69,0kWh	65,0kWh	63,5kWh

BEREIK

	WLTP	Typisch
Huidig:	427-465km	338km
Nieuw:	436-475km	345km

UITVOERINGSPROTOCOL

AVILOO Box aangesloten. 15:21:16

De FLASH Test is gestart.	✓
Start data acquisitie.	✓
Voertuig gedetecteerd.	✓
Beëindig data acquisitie.	✓
Analyseren van gegevens.	✓
Analyse voltooid.	✓

SENSOREN

Spanningssensor	✓
Stroomsterktesensor	✓
Temperatuursensoren	✓
Celspanningssensoren	✓

BMS


	Waarde	Status
Oplaadstatus (SoC) BMS*:	96%	
Nauwkeurigheid van de SoC-berekening:		✓
Gezondheidstoestand (SoH) BMS*:	97%	
Nauwkeurigheid van de SoH-berekening:		✓

METINGEN

	Min.	Max.	Delta	Status
Accutemperatuur	15.8°C	16.7°C	0.9°C	✓
Celspanning	4,204V	4,218V	14mV	✓
Pakketspanning	451,3V			
Gemiddelde stroomsterkte	-0,6A			

CELSPANNINGENTABEL

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1 - 20	4.217	4.217	4.217	4.216	4.217	4.217	4.217	4.217	4.217	4.204	4.217	4.217	4.217	4.217	4.214	4.216	4.217	4.217	4.217	4.217
21 - 40	4.217	4.217	4.216	4.217	4.217	4.218	4.217	4.217	4.217	4.216	4.216	4.217	4.217	4.217	4.217	4.218	4.217	4.218	4.217	4.217
41 - 60	4.217	4.218	4.217	4.218	4.217	4.218	4.217	4.218	4.217	4.217	4.218	4.217	4.218	4.217	4.217	4.217	4.217	4.218	4.217	4.217
61 - 80	4.217	4.217	4.216	4.218	4.217	4.217	4.217	4.217	4.217	4.217	4.217	4.217	4.217	4.217	4.217	4.217	4.217	4.217	4.217	4.217
81 - 100	4.218	4.217	4.217	4.216	4.217	4.217	4.217	4.217	4.217	4.217	4.217	4.217	4.216	4.217	4.216	4.217	4.217	4.217	4.217	4.217
101 - 107	4.218	4.218	4.216	4.217	4.217	4.217	4.218	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/



*De hier weergegeven waarden zijn niet berekend door AVILOO, maar komen overeen met de waarden die zijn uitgelezen uit het accubeheersysteem (BMS) en zijn berekend door de fabrikant. AVILOO aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor de nauwkeurigheid ervan.

DISCLAIMER: Het testresultaat omvat de momenteel berekende gezondheidstoestand (SoH) van de aandrijfacu. De bepaling is gebaseerd op gegevens die door het voertuig zijn verstrekt. Deze worden geëvalueerd door de algoritmen van AVILOO met behulp van statistische en analytische modellen. Manipulatie van de gegevens in de regeleenheid leidt tot een onjuist resultaat. De aangegeven SoH heeft een technisch geïnduceerd fluctuatiebereik (afwijking) van niet meer dan 3% in ten minste 95% van de referentiemetingen. Opgemerkt moet worden dat deze tolerantie geldt voor de SoH-bepaling op celniveau en niet voor de SoH van de hele accu. Dit komt omdat de oplaadstatus van individuele cellen kan variëren, wat een negatieve invloed kan hebben op de huidige SoH van de accu. Dit kan echter worden gecompenseerd door het accubeheersysteem (BMS) of tijdens een kalibratie. Het resultaat geeft de toestand van de accu weer op het moment van de test. Hieruit kunnen geen conclusies worden getrokken over de toekomstige gezondheidstoestand van de accu. Uitspraken over mechanische schade of invloeden van buitenaf maken geen deel uit van deze diagnose.