

Checklist Werkplaats

Merk : <i>Mercedes-Benz</i>	Kenteken : <i>S-054-GT</i>
Type : <i>C 300</i>	Chassisnr. : <i>3293</i>
Kleur : <i>donker grijs</i>	Checklist uitgevoerd op : <i>17-10-2025</i>
Km-stand : <i>40976</i>	Uitgev. door monteur : <i>BCL</i>

ONDER DE MOTORKAP

Koelsysteem gecontroleerd	☒
Koelsysteem beveiligd tot min <i>35</i> °C	☒
Remvloeistof gecontroleerd	☒
Ruiten- en koplampsproeiers bijgevuld	☒
Stuurbekrachtigingsvloeistof gecontr.	☒
Oliepeil gecontroleerd	☒
Accu getest	☒
V-snaren/multiriemen gecontroleerd	☒

IN EN OM DE AUTO

Remmen voor gecontroleerd	☒
Conditie remblokken voor % <i>70</i>	☒
Remmen achter gecontroleerd	☒
Conditie remblokken/voering achter % <i>50</i>	☒
Verwarming en airco gecontroleerd	☒
Banden gecontroleerd	☒
LV <i>3.8</i> RV <i>3.8</i> LA <i>2.7</i> RA <i>2.9</i> RES ☒	☒
Ruitenwischerbladen gecontroleerd	☒
Verlichting gecontroleerd	☒
Voorruit gecontroleerd	☒
Handrem gecontroleerd	☒
Radio en navigatie gecontroleerd	☒
Algehele controle van de auto	☒

ONDER DE AUTO

Koppelingssysteem gecontroleerd	☒
Stuurinrichting gecontroleerd	☒
Schokdempers gecontroleerd	☒
Uitlaatsysteem gecontroleerd	☒
Wielophanging gecontroleerd	☒

APK

Auto APK gekeurd tot : *24-01-2027*

PROEFRIJ

Remtest	☒
Gecontroleerd op: <i>17-10-2025</i>	☒
Trillingen	☒
Abnormale geluiden	☒
Halve tank brandstof	☒
Standaard uitrusting gecontroleerd	☒

VOLGENDE ONDERHOUD

Datum : <i>10-2026</i>
Km stand : <i>60.000</i>
Prijsindicatie : €
Distributieriem dient vervangen te worden op datum: Km.stand:

OPMERKINGEN

- diverse schades
- ruiten wasser ✓
- 2x achter banden
- 4x Velgen Beschadigt