

## Checklist Werkplaats

Merk : VW  
Type : polo  
Kleur : blauw  
Km-stand : 126 744

Kenteken : G-254-KL  
Chassisnr. : WVW2226RZH4287201  
Checklist uitgevoerd op : 13-11-2025  
Uitgev. door monteur : Martijn

### ONDER DE MOTORKAP

Koelsysteem gecontroleerd  
Koelsysteem beveiligd tot min. 40 °C  
Remvloeistof gecontroleerd  
Ruiten- en koplampsproeiers bijgevuld  
Stuurbekrachtigingsvloeistof gecontr.  
Oliepeil gecontroleerd  
Accu getest  
V-snaren/multiriemen gecontroleerd

### IN EN OM DE AUTO

☒ Remmen voor gecontroleerd ☒  
Conditie remblokken voor in % 90  
☒ Remmen achter gecontroleerd ☒  
☒ Conditie remblokken/voering achter in % 90  
☒ Verwarming en airco gecontroleerd ☒  
☒ Banden gecontroleerd ☒  
☒ RV 55 LV 48 LA W RA W RES 6.8  
☒ Ruitenwisserbladen gecontroleerd ☒  
Verlichting gecontroleerd ☒  
☒ Voorruit gecontroleerd ☒  
☒ Handrem gecontroleerd ☒  
☒ Radio en navigatie gecontroleerd ☒  
☒ Algehele controle van de auto ☒

### ONDER DE AUTO

Koppelingssysteem gecontroleerd  
Stuurinrichting gecontroleerd  
Schokdempers gecontroleerd  
Uitlaatsysteem gecontroleerd  
Wielophanging gecontroleerd

### APK

### PROEFRIT

Remtest  
Gecontroleerd op: .....  
Trillingen  
Abnormale geluiden  
Halve tank brandstof  
Standaard uitrusting gecontroleerd

Auto APK gecontroleerd tot: .....

### VOLGENDE ONDERHOUD

☒ Datum : nov 2026  
☒ KM stand : 1356 000  
☒ Prijsindicatie : € .....  
☒ Distributieriem dient vervangen te worden  
☒ op datum: geen interval KM stand: .....

### OPMERKINGEN

1.

2.