

Checklist Werkplaats

Merk : Renault
 Type : Captur
 Kleur : Grijs
 Km-stand : 46931

Kenteken : U-772-FB
 Chassisnr. : 6549
 Checklist uitgevoerd op : 24-12-28
 Uitgev. door monteur : Thijs

ONDER DE MOTORKAP

Koelsysteem gecontroleerd ☒
 Koelsysteem beveiligd tot min -40 °C
 Remvloeistof gecontroleerd ☒
 Ruiten- en koplampsproeiers bijgevuld ☒
 Stuurbekrachtigingsvloeistof gecontr. ☒
 Oliepeil gecontroleerd ☒
 Accu getest ☒
 V-snaren/multiriemen gecontroleerd ☒

IN EN OM DE AUTO

Remmen voor gecontroleerd ☒
 Conditie remblokken voor % 60
 Remmen achter gecontroleerd ☒
 Conditie remblokken/voering achter % 75
 Verwarming en airco gecontroleerd ☒
 Banden gecontroleerd ☒
 LV 7 RV 7 LA NW RA NW RES ☒
 Ruitenwischerbladen gecontroleerd ☒
 Verlichting gecontroleerd ☒
 Voorruit gecontroleerd ☒
 Handrem gecontroleerd ☒
 Radio en navigatie gecontroleerd ☒
 Algehele controle van de auto ☒

ONDER DE AUTO

Koppelingssysteem gecontroleerd ☒
 Stuurinrichting gecontroleerd ☒
 Schokdempers gecontroleerd ☒
 Uitlaatsysteem gecontroleerd ☒
 Wielophanging gecontroleerd ☒

APK

PROEFRIJ

Remtest ☒
 Gecontroleerd op: 22-12-25
 Trillingen ☒
 Abnormale geluiden ☒
 Halve tank brandstof ☒
 Standaard uitrustig gecontroleerd ☒

Auto APK gekeurd tot : 29-12-2027

VOLGENDE ONDERHOUD

Datum :
 Km stand : 66.000
 Prijsindicatie : €
 Distributieriem dient vervangen te worden ☒
 op datum: Km. stand: keuring

OPMERKINGEN

1.

2.