

Checklist Werkplaats

Merk	: MG	Kenteken	: 0633-NK
Type	: EV Long Range	Chassisnr.	: L5JW740 96P2204690
Kleur	: Roed	Checklist uitgevoerd op	: 29-1-2026
Km-stand	: 23596	Uitgev. door monteur	: Job

ONDER DE MOTORKAP

Koelsysteem gecontroleerd	☒
Koelsysteem beveiligd tot min	-40 °C
Remvloeistof gecontroleerd	☒
Ruiten- en koplampsproeiers bijgevuld	☒
Stuurbekrachtigingsvloeistof gecontr.	☒
Oliepeil gecontroleerd	☒
Accu getest	☒
V-snaren/multiriemen gecontroleerd	☒

IN EN OM DE AUTO

Remmen voor gecontroleerd	☒
Conditie remblokken voor %	90
Remmen achter gecontroleerd	☒
Conditie remblokken/voering achter %	95
Verwarming en airco gecontroleerd	☒
Banden gecontroleerd	☒
LV ☒ RV ☒ LA ☒ RA ☒ RES	-
Ruitenwischerbladen gecontroleerd	☒
Verlichting gecontroleerd	☒
Voorruit gecontroleerd	☒
Handrem gecontroleerd	☒
Radio en navigatie gecontroleerd	☒
Algehele controle van de auto	☒

ONDER DE AUTO

Koppelingssysteem gecontroleerd	☒
Stuurinrichting gecontroleerd	☒
Schokdempers gecontroleerd	☒
Uitlaatsysteem gecontroleerd	☒
Wielophanging gecontroleerd	☒

APK

Auto APK gekeurd tot : 29-12-2027

PROEFRIJ

Remtest	☒
Gecontroleerd op: 29-1-2026	
Trillingen	☒
Abnormale geluiden	☒
Halve tank brandstof	☒
Standaard uitrustings gecontroleerd	☒

VOLGENDE ONDERHOUD

Datum	:	
Km stand	:	48000
Prijsindicatie	:	€
Distributieriem dient vervangen te worden		
op datum: N.V.T.	Km. stand:	N.V.T.

OPMERKINGEN

-
-