

Checklist Werkplaats

Merk	: Honda.	Kenteken	: U-997-SK
Type	: Jazz 1.8 e HRD	Chassisnr.	: 3HMCB3890A5203630
Kleur	: Wit	Checklist uitgevoerd op	: 05-02-26
Km-stand	: 44658	Uitgev. door monteur	: Adria Bance

ONDER DE MOTORKAP

Koelsysteem gecontroleerd	☒
Koelsysteem beveiligd tot min 90 °C	☒
Remvloeistof gecontroleerd	☒
Ruiten- en koplampsproeiers bijgevuld	☒
Stuurbekrachtigingsvloeistof gecontr.	☐
Oliepeil gecontroleerd	☒
Accu getest	☒
V-snaren/multiriemen gecontroleerd	☐

ONDER DE AUTO

Koppelingssysteem gecontroleerd	☐
Stuurinrichting gecontroleerd	☒
Schokdempers gecontroleerd	☒
Uitlaatsysteem gecontroleerd	☒
Wielophanging gecontroleerd	☒

PROEFRIJ

Remtest	☒
Gecontroleerd op:	
Trillingen	☒
Abnormale geluiden	☒
Halve tank brandstof	☒
Standaard uitrustings gecontroleerd	☒

IN EN OM DE AUTO

Remmen voor gecontroleerd	☒
Conditie remblokken voor %	55
Remmen achter gecontroleerd	☒
Conditie remblokken/voering achter %	45
Verwarming en airco gecontroleerd	☒
Banden gecontroleerd	☒
LV 6 RV 57 LA 58 RA 57 RES R5	
Ruitenwischerbladen gecontroleerd	☒
Verlichting gecontroleerd	☒
Voorruit gecontroleerd	☒
Handrem gecontroleerd	☒
Radio en navigatie gecontroleerd	☒
Algehele controle van de auto	☒

APK

Auto APK gekeurd tot : 05-02-28

VOLGENDE ONDERHOUD

Datum	:
Km stand	: 69000
Prijsindicatie	: €
Distributieriem dient vervangen te worden	☒ NUT
op datum: Km. stand:	Ketting

OPMERKINGEN

1.
2.