

Checklist Werkplaats

Merk : <u>Foro</u>	Kenteken : <u>H 530 Br</u>
Type : <u>ecosport</u>	Chassisnr. : <u>WFO1XXERK1KP 23945</u>
Kleur : <u>Wit</u>	Checklist uitgevoerd op : <u>30-1-26</u>
Km-stand : <u>54212</u>	Uitgev. door monteur : <u>Jochen</u>

ONDER DE MOTORKAP	IN EN OM DE AUTO
Koelsysteem gecontroleerd ☒	Remmen voor gecontroleerd ☒
Koelsysteem beveiligd tot min <u>-30</u> °C	Conditie remblokken voor % <u>100</u>
Remvloeistof gecontroleerd ☒	Remmen achter gecontroleerd ☒
Ruiten- en koplampsproeiers bijgevuld ☒	Conditie remblokken/voering achter % <u>80</u>
Stuurbekrachtiging vloeistof gecontr. ☒	Verwarming en airco gecontroleerd ☒
Oliepeil gecontroleerd ☒	Banden gecontroleerd ☒
Accu getest ☒	LV <u>4.6</u> RV <u>5</u> LA <u>5.5</u> RA <u>5.6</u> RES <u>2-29</u>
V-snaren/multiriemen gecontroleerd ☒	Ruitenwischerbladen gecontroleerd ☒
ONDER DE AUTO	APK
Koppelingssysteem gecontroleerd ☒	Verlichting gecontroleerd ☒
Stuurinrichting gecontroleerd ☒	Voorruit gecontroleerd ☒
Schokdempers gecontroleerd ☒	Handrem gecontroleerd ☒
Uitlaatsysteem gecontroleerd ☒	Radio en navigatie gecontroleerd ☒
Wielophanging gecontroleerd ☒	Algehele controle van de auto ☒
PROEFRIT	VOLGENDE ONDERHOUD
Remtest ☒	Auto APK gekeurd tot :
Gecontroleerd op: <u>30-1-26</u>	Datum : <u>2-2028</u>
Trillingen ☒	Km stand : <u>max 84000</u>
Abnormale geluiden ☒	Prijsindicatie : €
Halve tank brandstof ☒	Distributieriem dient vervangen te worden
Standaard uitrusting gecontroleerd ☒	op datum: <u>1-2030</u> Km. stand: <u>24000</u>

OPMERKINGEN

1.

2.