

Checklist Werkplaats

Merk : Audi	Kenteken : H-045-kz
Type : A5	Chassisnr. : 5816
Kleur : Zwart	Checklist uitgevoerd op : 25/01/26
Km-stand : 85952	Uitgev. door monteur : Deenan

ONDER DE MOTORKAP

Koelsysteem gecontroleerd	☒
Koelsysteem beveiligd tot min -40 °C	☒
Remvloeistof gecontroleerd	☒
Ruiten- en koplampsproeiers bijgevuld	☒
Stuurbekrachtigingsvloeistof gecontr.	☒
Oliepeil gecontroleerd	☒
Accu getest	☒
V-snaren/multiriemen gecontroleerd	☒

ONDER DE AUTO

Koppelingssysteem gecontroleerd	☒
Stuurinrichting gecontroleerd	☒
Schokdempers gecontroleerd	☒
Uitlaatsysteem gecontroleerd	☒
Wielophanging gecontroleerd	☒

PROEFRIJ

Remtest	☒
Gecontroleerd op: 25/01/26	
Trillingen	☒
Abnormale geluiden	☒
Halve tank brandstof	☒
Standaard uitrusting gecontroleerd	☒

IN EN OM DE AUTO

Remmen voor gecontroleerd	☒
Conditie remblokken voor %	nw
Remmen achter gecontroleerd	☒
Conditie remblokken/voering achter %	nw
Verwarming en airco gecontroleerd	☒
Banden gecontroleerd	☒
LV 1 RV 0,8 LA 1,9 RA 1,9 RES	
Ruitenwisserbladen gecontroleerd	☒
Verlichting gecontroleerd	☒
Voorruit gecontroleerd	☒
Handrem gecontroleerd	☒
Radio en navigatie gecontroleerd	☒
Algehele controle van de auto	☒

APK

Auto APK gekeurd tot : 21-03-28

VOLGENDE ONDERHOUD

Datum	: 2-2028
Km stand	: MAX 20 116000
Prijsindicatie	: €
Distributieriem dient vervangen te worden	
op datum: / / Km. stand: /	

OPMERKINGEN

1. 216 No 300677

2.