

Checklist Werkplaats

Merk : <u>VW</u>	Kenteken : <u>P-044-MK</u>
Type : <u>Taigo</u>	Chassisnr. : <u>WVG222CS2N4018385</u>
Kleur : <u>zwart</u>	Checklist uitgevoerd op : <u>14-2-26</u>
Km-stand : <u>71424</u>	Uitgev. door monteur : <u>martijn</u>

ONDER DE MOTORKAP

Koelsysteem gecontroleerd	☒
Koelsysteem beveiligd tot min <u>40</u> °C	☒
Remvloeistof gecontroleerd	☒
Ruiten- en koplampsproeiers bijgevuld	☒
Stuurbekrachtigingsvloeistof gecontr.	☒
Oliepeil gecontroleerd	☒
Accu getest	☒
V-snaren/multiriemen gecontroleerd	☒

ONDER DE AUTO

Koppelingssysteem gecontroleerd	☒
Stuurinrichting gecontroleerd	☒
Schokdempers gecontroleerd	☒
Uitlaatsysteem gecontroleerd	☒
Wielophanging gecontroleerd	☒

PROEFRIJ

Remtest	☒
Gecontroleerd op:	
Trillingen	☒
Abnormale geluiden	☒
Halve tank brandstof	☒
Standaard uitrusting gecontroleerd	☒

IN EN OM DE AUTO

Remmen voor gecontroleerd	☒
Conditie remblokken voor % <u>90</u>	☒
Remmen achter gecontroleerd	☒
Conditie remblokken/voering achter % <u>100</u>	☒
Verwarming en airco gecontroleerd	☒
Banden gecontroleerd	☒
LV <u>6.8</u> RV <u>6.8</u> LA <u>5.9</u> RA <u>6.1</u> RES <u>REP TH</u>	
Ruitenwisserbladen gecontroleerd	☒
Verlichting gecontroleerd	☒
Voorruit gecontroleerd	☒
Handrem gecontroleerd	☒
Radio en navigatie gecontroleerd	☒
Algehele controle van de auto	☒

APK

Auto APK gekeurd tot : 15-3-28

VOLGENDE ONDERHOUD

Datum	:
Km stand	: <u>101.000</u>
Prijsindicatie	: €
Distributieriem dient vervangen te worden	
op datum: <u>geen interval</u> Km. stand:	

OPMERKINGEN

1.	
2.	