

Checklist Werkplaats

Merk : <u>Bmw</u>	Kenteken : <u>P-072-BJ</u>
Type : <u>3-serie</u>	Chassisnr. :
Kleur : <u>Gruys</u>	Checklist uitgevoerd op :
Km-stand : <u>78230</u>	Uitgev. door monteur :

ONDER DE MOTORKAP

Koelsysteem gecontroleerd	☒
Koelsysteem beveiligd tot min <u>30</u> °C	☒
Remvloeistof gecontroleerd	☒
Ruiten- en koplampsproeiers bijgevuld	☒
Stuurbekrachtigingvloeistof gecontr.	☐
Oliepeil gecontroleerd	☒
Accu getest	☒
V-snaren/multiriemen gecontroleerd	☒

ONDER DE AUTO

Koppelingssysteem gecontroleerd	☒
Stuurinrichting gecontroleerd	☒
Schokdempers gecontroleerd	☒
Uitlaatsysteem gecontroleerd	☒
Wielophanging gecontroleerd	☒

PROEFRIT

Remtest	☒
Gecontroleerd op:	
Trillingen	☒
Abnormale geluiden	☒
Halve tank brandstof	☒
Standaard uitrusting gecontroleerd	☒

IN EN OM DE AUTO

Remmen voor gecontroleerd	☒
Conditie remblokken voor %	<u>50</u>
Remmen achter gecontroleerd	☒
Conditie remblokken/voering achter %	<u>90</u>
Verwarming en airco gecontroleerd	☒
Banden gecontroleerd	☒
LV <u>6.1</u> RV <u>5.9</u> LA <u>5.1</u> RA <u>5.3</u> RES	
Ruitenwisserbladen gecontroleerd	☒
Verlichting gecontroleerd	☒
Voorruit gecontroleerd	☒
Handrem gecontroleerd	☒
Radio en navigatie gecontroleerd	☒
Algehele controle van de auto	☒

APK

Auto APK gekeurd tot : 24-02-2020

VOLGENDE ONDERHOUD

Datum	:
Km stand	: <u>106000</u>
Prijsindicatie	: €
Distributieriem dient vervangen te worden	
op datum: <u>nov</u> Km. stand: <u>hetting</u>	

OPMERKINGEN

1.

2.