



Rapportdatum 15-01-2025
Rapportnummer 27.631.340

Kenteken

VHK-06-F

Merk/HandelsbenamingVOLKSWAGEN
CADDY MODIFIED**Laatst geregistreerde tellerstand**

129.742 km

Datum eerste afgifte in Nederland

03-11-2020

Datum eerste toelating

03-11-2020

LOGISCH*
OORDEEL**Tellerstanden**

Datum	Tellerstand	Land
15-01-2025	129.742 km	Nederland
31-12-2024	129.742 km	Nederland
29-10-2024	126.942 km	Nederland
29-10-2024	126.942 km	Nederland
01-02-2024	110.771 km	Nederland
06-11-2023	105.498 km	Nederland
03-11-2023	105.498 km	Nederland
10-03-2023	85.487 km	Nederland
17-01-2023	83.329 km	Nederland
29-08-2022	71.218 km	Nederland
07-07-2022	63.670 km	Nederland
05-10-2021	29.772 km	Nederland
03-11-2020	8 km	Nederland

Datum	Tellerstand	Land
-------	-------------	------

*** LOGISCH**

De geregistreerde tellerstand is steeds hoger dan de daarvoor geregistreerde tellerstand. Wij oordelen dan dat de tellerstand logisch verklaarbaar is.



**Voertuig**

Voertuigcategorie	N1 Goederenvervoer TTMM t/m 3500 kg
APK geldig tot (vervaldatum APK)	03-11-2025
Datum laatste tenaamstelling	15-01-2025
Catalogusprijs	€ 28.490

Milieuprestaties

Brandstof	Diesel	CO2 uitstoot gewogen	
Netto max. vermogen	55,00 kW	CO2 uitstoot gecombineerd	126 g/km
Nominaal continu max. vermogen		Emissieklasse	6

Eigenschappen van het voertuig**Algemeen**

Carrosserietype	Bestelwagen
Aantal zitplaatsen	2
Kleur	N.v.t.

Motor

Aantal cilinders	4
Cilinderinhoud	1.968 cm ³

Massa en laadvermogen

Massa ledig voertuig	1470 kg
Toegestane max. massa voertuig	2223 kg
Massa rijklaar	1570 kg

Maximum te trekken massa

Aanhangwagen ongeremd	730 kg
Aanhangwagen geremd	
Middenas geremd	1400 kg

Eigenaar/houders**Eigenaar/houder****Periode**

Erkend Bedrijf	15-01-2025 t/m heden
Erkend Bedrijf	31-12-2024 t/m 15-01-2025
Rechtspersoon	03-11-2020 t/m 31-12-2024

APK-geschiedenis

Datum APK	Resultaat	Opmerkingen
-----------	-----------	-------------





Datum APK	Resultaat	Opmerkingen
29-10-2024	Goedgekeurd	Reparatiepunt Bandenspanning niet op juiste waarde 5.*.27 Reparatiepunt Ruitenwisserinstallatie geeft onvoldoende zicht 5.*.43 Reparatiepunt Retroreflector vertoont gebrek 5.*.55
03-11-2023	Goedgekeurd	Reparatiepunt Achterlicht glas lichtarmatuur ernstig beschadigd of verwijderd 5.*.55

Terugroepactie informatie

Er zijn voor dit voertuig geen terugroepacties geregistreerd

Proclaimer

De RDW registreert gegevens van voertuigen, eigenaren/houders en documenten zoals kenteken - en rijbewijzen. Sommige informatie is ook beschikbaar voor andere organisaties of personen. De RDW controleert of de gegevens kloppen. Ziet u toch iets wat niet klopt, laat het ons weten. Dan onderzoeken we dit.

