



Rapportdatum 21-01-2025
Rapportnummer 27.673.514

Kenteken

GKR-92-S

Merk/Handelsbenaming

DS DS 7 CROSSBACK

Datum eerste afgifte in Nederland

05-10-2024

Datum eerste toelating

25-02-2021

Laatst geregistreerde tellerstand

45.255 km

GEEN OORDEEL**Tellerstanden**

Datum	Tellerstand	Land
21-01-2025	45.255 km	Nederland
18-11-2024	41.320 km	Nederland
05-10-2024	40.587 km	Nederland
24-08-2024	40.573 km	Nederland

Datum	Tellerstand	Land
--------------	--------------------	-------------

*** GEEN OORDEEL**

Wij geven geen oordeel over de reeks tellerstand van dit voertuig. Dit kan twee oorzaken hebben: dit voertuig is buiten Nederland geregistreerd geweest, of aan dit voertuig is iets veranderd waardoor het een ander kenteken heeft gekregen.



**Voertuig**

Voertuigcategorie	M1 Personenvervoer <= 9 personen
APK geldig tot (vervaldatum APK)	25-02-2025
Datum laatste tenaamstelling	21-01-2025
Catalogusprijs	€ 63.999

Milieuprestaties

Brandstof	Benzine	CO2 uitstoot gewogen	
Netto max. vermogen	147,00 kW	CO2 uitstoot gecombineerd	
Nominaal continu max. vermogen		Emissieklasse	6

Brandstof	Elektriciteit	CO2 uitstoot gewogen	
Netto max. vermogen		CO2 uitstoot gecombineerd	
Nominaal continu max. vermogen	32,70 kW	Emissieklasse	6

Eigenschappen van het voertuig**Algemeen**

Carrosserietype	Stationwagen
Aantal zitplaatsen	5
Kleur	BLAUW

Motor

Aantal cilinders	4
Cilinderinhoud	1.598 cm ³

Massa en laadvermogen

Massa ledig voertuig	1800 kg
Toegestane max. massa voertuig	2400 kg
Massa rijklaar	1900 kg

Maximum te trekken massa

Aanhangwagen ongeremd	
Aanhangwagen geremd	
Middenas geremd	



**Rapportdatum**
21-01-2025**Kenteken**
GKR92S**Eigenaar/houders****Eigenaar/houder****Periode**

Erkend Bedrijf

21-01-2025 t/m heden

Rechtspersoon

05-10-2024 t/m 21-01-2025

Terugroepactie informatie**Openstaand****Datum****Omschrijving defect**

Nee

09-06-2023

De tractiebatterij kan oververhit raken door verkeerde batterijbewakingssoftware.

Materiële gevolgen

Kans op brand in de tractiebatterij en/of de auto.

Mogelijk gevaar

Brand met letselschade

Nee

05-05-2023

De onderste steun van de tractiebatterij kan mogelijk beschadigd raken door het binnendringen van water.

Materiële gevolgen

Kortsluiting en een verhoogde kans op brand.

Mogelijk gevaar

Brand met letselschade

Proclaimer

De RDW registreert gegevens van voertuigen, eigenaren/houders en documenten zoals kenteken - en rijbewijzen. Sommige informatie is ook beschikbaar voor andere organisaties of personen. De RDW controleert of de gegevens kloppen. Ziet u toch iets wat niet klopt, laat het ons weten. Dan onderzoeken we dit.

