



**Rapportdatum** 20-10-2025  
**Rapportnummer** 29.719.013

**Kenteken**

90-ZKV-9

**Merk/Handelsbenaming**CITROEN CITROEN  
C1**Laatst geregistreeerde tellerstand**

69.183 km

**Datum eerste afgifte in Nederland**

04-01-2013

**Datum eerste toelating**

04-01-2013

**LOGISCH\***  
**OORDEEL****Tellerstanden**

| Datum      | Tellerstand | Land      |
|------------|-------------|-----------|
| 20-10-2025 | 69.183 km   | Nederland |
| 08-01-2025 | 57.440 km   | Nederland |
| 15-12-2023 | 43.196 km   | Nederland |
| 13-01-2023 | 27.369 km   | Nederland |
| 16-12-2021 | 19.624 km   | Nederland |
| 16-12-2021 | 19.624 km   | Nederland |
| 09-12-2020 | 19.504 km   | Nederland |
| 09-12-2020 | 19.504 km   | Nederland |
| 20-12-2018 | 19.360 km   | Nederland |
| 28-12-2016 | 7.626 km    | Nederland |
| 10-03-2016 | 4.994 km    | Nederland |
| 01-03-2016 | 4.990 km    | Nederland |

| Datum | Tellerstand | Land |
|-------|-------------|------|
|-------|-------------|------|

**\* LOGISCH**

De geregistreeerde tellerstand is steeds hoger dan de daarvoor geregistreeerde tellerstand. Wij oordelen dan dat de tellerstand logisch verklaarbaar is.



**Voertuig**

|                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Voertuigcategorie                | M1 Personenvervoer <= 9 personen |
| APK geldig tot (vervaldatum APK) | 13-01-2026                       |
| Datum laatste tenaamstelling     | 20-10-2025                       |
| Catalogusprijs                   | € 10.222                         |

**Milieuprestaties**

|                                |          |                           |         |
|--------------------------------|----------|---------------------------|---------|
| Brandstof                      | Benzine  | CO2 uitstoot gewogen      |         |
| Netto max. vermogen            | 50,00 kW | CO2 uitstoot gecombineerd | 99 g/km |
| Nominaal continu max. vermogen |          | Emissieklasse             | 5       |

**Eigenschappen van het voertuig****Algemeen**

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Carrosserietype    | Hatchback |
| Aantal zitplaatsen | 4         |
| Kleur              | ROOD      |

**Motor**

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Aantal cilinders | 3                   |
| Cilinderinhoud   | 998 cm <sup>3</sup> |

**Massa en laadvermogen**

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Massa ledig voertuig           | 805 kg  |
| Toegestane max. massa voertuig | 1190 kg |
| Massa rijklaar                 | 905 kg  |

**Maximum te trekken massa**

|                       |
|-----------------------|
| Aanhangwagen ongeremd |
| Aanhangwagen geremd   |
| Middenas geremd       |

**Eigenaar/houders****Eigenaar/houder****Periode**

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| Erkend Bedrijf     | 20-10-2025 t/m heden      |
| Natuurlijk persoon | 14-06-2022 t/m 20-10-2025 |
| Natuurlijk persoon | 04-12-2017 t/m 14-06-2022 |
| Natuurlijk persoon | 04-01-2013 t/m 04-12-2017 |

**APK-geschiedenis****Datum APK      Resultaat      Opmerkingen**

**Rapportdatum**  
20-10-2025**Kenteken**  
90ZKV9

| Datum APK  | Resultaat   | Opmerkingen                                   |
|------------|-------------|-----------------------------------------------|
| 08-01-2025 | Goedgekeurd | Reparatiepunt Band onvoldoende profiel 5.*.27 |
| 15-12-2023 | Goedgekeurd |                                               |
| 13-01-2023 | Goedgekeurd |                                               |

**Terugroepactie informatie**

| Openstaand | Datum      | Omschrijving defect                                    |
|------------|------------|--------------------------------------------------------|
| Ja         | 06-02-2019 | De achterportierruit is mogelijk niet correct gelijmd. |

**Materiële gevolgen**

De achterportierruit kan losraken van de scharnieren en op het wegdek vallen.

**Mogelijk gevaar**

Een (verkeers)ongeval met letselschade

**Proclaimer**

De RDW registreert gegevens van voertuigen, eigenaren/houders en documenten zoals kenteken - en rijbewijzen. Sommige informatie is ook beschikbaar voor andere organisaties of personen. De RDW controleert of de gegevens kloppen. Ziet u toch iets wat niet klopt, laat het ons weten. Dan onderzoeken we dit.

