



Rapportdatum 13-11-2025
Rapportnummer 29.909.293

Kenteken

GX-233-Z

Merk/HandelsbenamingNISSAN NISSAN
QASHQAI**Laatst geregistreerde tellerstand**

53.680 km

Datum eerste afgifte in Nederland

16-09-2015

Datum eerste toelating

12-03-2015

GEEN OORDEEL**Tellerstanden**

Datum	Tellerstand	Land
13-11-2025	53.680 km	Nederland
11-02-2025	50.786 km	Nederland
28-02-2024	48.651 km	Nederland
08-03-2023	45.659 km	Nederland
09-03-2021	36.325 km	Nederland
06-03-2019	28.671 km	Nederland
13-02-2016	636 km	Nederland
22-09-2015	525 km	Nederland
17-09-2015	525 km	Nederland
17-09-2015	525 km	Nederland
16-09-2015	525 km	Nederland
08-09-2015	525 km	Nederland

Datum	Tellerstand	Land
-------	-------------	------

*** GEEN OORDEEL**

Wij geven geen oordeel over de reeks tellerstanden van dit voertuig. Dit kan twee oorzaken hebben: dit voertuig is buiten Nederland geregistreerd geweest, of aan dit voertuig is iets veranderd waardoor het een ander kenteken heeft gekregen.





Rapportdatum

13-11-2025

Kenteken

GX233Z

Voertuig

Voertuigcategorie	M1 Personenvervoer <= 9 personen
APK geldig tot (vervaldatum APK)	12-03-2026
Datum laatste tenaamstelling	13-11-2025
Catalogusprijs	€ 31.740

Milieuprestaties

Brandstof	Benzine	CO2 uitstoot gewogen	
Netto max. vermogen	120,00 kW	CO2 uitstoot gecombineerd	138 g/km
Nominaal continu max. vermogen	0,00 kW	Emissieklasse	6

Eigenschappen van het voertuig**Algemeen**

Carrosserietype	Multipurpose vehicle (MPV)
Aantal zitplaatsen	5
Kleur	BRUIN

Motor

Aantal cilinders	4
Cilinderinhoud	1.618 cm ³

Massa en laadvermogen

Massa ledig voertuig	1290 kg
Toegestane max. massa voertuig	1885 kg
Massa rijklaar	1390 kg

Maximum te trekken massa

Aanhangwagen ongeremd	695 kg
Aanhangwagen geremd	1500 kg
Middenas geremd	

Eigenaar/houders**Eigenaar/houder****Periode**

Erkend Bedrijf	13-11-2025 t/m heden
Natuurlijk persoon	13-02-2016 t/m 13-11-2025

APK-geschiedenis

Datum APK	Resultaat	Opmerkingen
-----------	-----------	-------------





Datum APK	Resultaat	Opmerkingen
11-02-2025	Goedgekeurd	
28-02-2024	Goedgekeurd	
08-03-2023	Goedgekeurd	Reparatiepunt Stofhoes fuseekogel beschadigd en dicht niet af 5.*.19 Reparatiepunt Dimlicht onjuist afgesteld 5.*.56 Adviespunt Mechanische delen van het remsysteem vertonen slijtage AC5

Terugroepactie informatie

Openstaand	Datum	Omschrijving defect
Nee	31-07-2017	Het rechter achterwielbinnenscherm kan door onvoldoende stijfheid vervormen. Hierdoor kan tijdens hogere snelheid en/of zware belasting het binnenscherm in contact komen met de rechter achterremslang waardoor deze kan beschadigen.

Materiële gevolgen

De rechter achterremslang kan lek raken. Hierdoor valt een deel van het remsysteem weg waardoor de remweg toeneemt.

Mogelijk gevaar

Een (verkeers)ongeval met letselschade

Nee	19-07-2016	Het motormanagementsysteem (ECM) bevat onjuiste software. Hierdoor wordt de bestuurder niet via een controlelampje geïnformeerd indien er een kortsluiting ontstaat in de achterste lambdasensor van de katalysator.
-----	------------	--

Materiële gevolgen

Indien de achterste lambdasensor en/of andere sensoren uitvallen is het voertuig meer milieubelastend dan toegestaan. Het voertuig voldoet dan niet meer aan de geldende emissiewetgeving.

Mogelijk gevaar

Het belasten van het milieu

Proclaimer

De RDW registreert gegevens van voertuigen, eigenaren/houders en documenten zoals kenteken - en rijbewijzen. Sommige informatie is ook beschikbaar voor andere organisaties of personen. De RDW controleert of de gegevens kloppen. Ziet u toch iets wat niet klopt, laat het ons weten. Dan onderzoeken we dit.

