



Rapportdatum 20-12-2025
Rapportnummer 30.192.609

Kenteken

19-RKX-1

Merk/HandelsbenamingCITROEN CITROEN
C1**Laatst geregistreerde tellerstand**

112.173 km

Datum eerste afgifte in Nederland

01-07-2011

Datum eerste toelating

01-07-2011

LOGISCH*
OORDEEL**Tellerstanden**

Datum	Tellerstand	Land
20-12-2025	112.173 km	Nederland
07-07-2025	107.151 km	Nederland
23-06-2025	107.151 km	Nederland
03-07-2024	97.814 km	Nederland
02-07-2024	97.814 km	Nederland
10-07-2023	87.654 km	Nederland
03-07-2023	87.654 km	Nederland
04-10-2022	78.357 km	Nederland
30-06-2022	78.357 km	Nederland
29-06-2021	69.000 km	Nederland
10-06-2020	60.913 km	Nederland
08-06-2020	60.913 km	Nederland
11-06-2019	53.015 km	Nederland
11-06-2019	53.015 km	Nederland

Datum	Tellerstand	Land
26-06-2017	39.093 km	Nederland
26-06-2015	25.186 km	Nederland

*** LOGISCH**

De geregistreerde tellerstand is steeds hoger dan de daarvoor geregistreerde tellerstand. Wij oordelen dan dat de tellerstand logisch verklaarbaar is.





Rapportdatum

20-12-2025

Kenteken

19RKX1

Voertuig

Voertuigcategorie	M1 Personenvervoer <= 9 personen
APK geldig tot (vervaldatum APK)	03-07-2026
Datum laatste tenaamstelling	20-12-2025
Catalogusprijs	€ 9.805

Milieuprestaties

Brandstof	Benzine	CO2 uitstoot gewogen	
Netto max. vermogen	50,00 kW	CO2 uitstoot gecombineerd	103 g/km
Nominaal continu max. vermogen		Emissieklasse	5

Eigenschappen van het voertuig**Algemeen**

Carrosserietype	Hatchback
Aantal zitplaatsen	4
Kleur	GRIJS

Motor

Aantal cilinders	3
Cilinderinhoud	998 cm ³

Massa en laadvermogen

Massa ledig voertuig	805 kg
Toegestane max. massa voertuig	1190 kg
Massa rijklaar	905 kg

Maximum te trekken massa

Aanhangwagen ongeremd
Aanhangwagen geremd
Middenas geremd

Eigenaar/houders**Eigenaar/houder****Periode**

Erkend Bedrijf	20-12-2025 t/m heden
Natuurlijk persoon	01-07-2011 t/m 20-12-2025

APK-geschiedenis

Datum APK	Resultaat	Opmerkingen
-----------	-----------	-------------





Datum APK	Resultaat	Opmerkingen
23-06-2025	Goedgekeurd	Reparatiepunt Retroreflector vertoont gebrek 5.*.55
02-07-2024	Goedgekeurd	Reparatiepunt Retroreflector vertoont gebrek 5.*.55 Reparatiepunt Remleiding door corrosie aangetast 5.*.31
03-07-2023	Goedgekeurd	Adviespunt Band(en) aanwezig met een profieldiepte van 1,6 t/m 2,5 mm AC1

Terugroepactie informatie

Openstaand	Datum	Omschrijving defect
Nee	06-02-2019	De achterportierruit is mogelijk niet correct gelijmd. Materiële gevolgen De achterportierruit kan losraken van de scharnieren en op het wegdek vallen. Mogelijk gevaar Een (verkeers)ongeval met letselschade

Proclaimer

De RDW registreert gegevens van voertuigen, eigenaren/houders en documenten zoals kenteken - en rijbewijzen. Sommige informatie is ook beschikbaar voor andere organisaties of personen. De RDW controleert of de gegevens kloppen. Ziet u toch iets wat niet klopt, laat het ons weten. Dan onderzoeken we dit.

