



Rapportdatum 24-12-2025
Rapportnummer 30.219.352

Kenteken

JKS-85-P

Merk/Handelsbenaming

CITROEN C3

Datum eerste afgifte in Nederland

05-11-2025

Datum eerste toelating

05-11-2025

Laatst geregistreerde tellerstand

15 km

LOGISCH*
OORDEEL**Tellerstanden**

Datum	Tellerstand	Land
24-12-2025	15 km	Nederland
24-12-2025	15 km	Nederland
01-12-2025	15 km	Nederland
05-11-2025	10 km	Nederland

Datum	Tellerstand	Land
-------	-------------	------

*** LOGISCH**

De geregistreerde tellerstand is steeds hoger dan de daarvoor geregistreerde tellerstand. Wij oordelen dan dat de tellerstand logisch verklaarbaar is.



**Voertuig**

Voertuigcategorie	M1 Personenvervoer <= 9 personen
APK geldig tot (vervaldatum APK)	05-11-2029
Datum laatste tenaamstelling	24-12-2025
Catalogusprijs	€ 24.849

Milieuprestaties

Brandstof	Benzine	CO2 uitstoot gewogen	
Netto max. vermogen	74,00 kW	CO2 uitstoot gecombineerd	
Nominaal continu max. vermogen		Emissieklasse	6

Eigenschappen van het voertuig**Algemeen**

Carrosserietype	Hatchback
Aantal zitplaatsen	5
Kleur	WIT

Motor

Aantal cilinders	3
Cilinderinhoud	1.199 cm ³

Massa en laadvermogen

Massa ledig voertuig	1126 kg
Toegestane max. massa voertuig	1620 kg
Massa rijklaar	1226 kg

Maximum te trekken massa

Aanhangwagen ongeremd	600 kg
Aanhangwagen geremd	600 kg
Middenas geremd	

Eigenaar/houders**Eigenaar/houder****Periode**

Erkend Bedrijf	24-12-2025 t/m heden
Erkend Bedrijf	01-12-2025 t/m 24-12-2025
Rechtspersoon	05-11-2025 t/m 01-12-2025



**Terugroepactie informatie****Openstaand****Datum****Omschrijving defect**

Nee

08-09-2025

De hogedrukleiding tussen de hogedrukpomp en de brandstofverdeelleiding kan mogelijk brandstof lekken.

Materiële gevolgen

Brandstoflekkage kan leiden tot verhoogd brandstofverbruik en in het ernstigste geval tot brand van het voertuig.

Mogelijk gevaar

Brand met letselschade

Proclaimer

De RDW registreert gegevens van voertuigen, eigenaren/houders en documenten zoals kenteken - en rijbewijzen. Sommige informatie is ook beschikbaar voor andere organisaties of personen. De RDW controleert of de gegevens kloppen. Ziet u toch iets wat niet klopt, laat het ons weten. Dan onderzoeken we dit.

