



Rapportdatum 28-11-2025
Rapportnummer 30.022.318

Kenteken

N-628-KR

Merk/Handelsbenaming

PEUGEOT 108

Datum eerste afgifte in Nederland

12-11-2021

Datum eerste toelating

12-11-2021

Laatst geregistreerde tellerstand

48.476 km

LOGISCH*
OORDEEL**Tellerstanden**

Datum	Tellerstand	Land
28-11-2025	48.476 km	Nederland
28-11-2025	48.476 km	Nederland
19-11-2025	48.470 km	Nederland
07-11-2025	48.470 km	Nederland
12-11-2021	2 km	Nederland

Datum	Tellerstand	Land
-------	-------------	------

*** LOGISCH**

De geregistreerde tellerstand is steeds hoger dan de daarvoor geregistreerde tellerstand. Wij oordelen dan dat de tellerstand logisch verklaarbaar is.



**Voertuig**

Voertuigcategorie	M1 Personenvervoer <= 9 personen
APK geldig tot (vervaldatum APK)	12-11-2027
Datum laatste tenaamstelling	28-11-2025
Catalogusprijs	€ 17.025

Milieuprestaties

Brandstof	Benzine	CO2 uitstoot gewogen
Netto max. vermogen	53,00 kW	CO2 uitstoot gecombineerd
Nominaal continu max. vermogen		Emissieklasse
		6

Eigenschappen van het voertuig**Algemeen**

Carrosserietype	Hatchback
Aantal zitplaatsen	4
Kleur	ZWART

Motor

Aantal cilinders	3
Cilinderinhoud	998 cm ³

Massa en laadvermogen

Massa ledig voertuig	815 kg
Toegestane max. massa voertuig	1240 kg
Massa rijklaar	915 kg

Maximum te trekken massa

Aanhangwagen ongeremd
Aanhangwagen geremd
Middenas geremd

Eigenaar/houders**Eigenaar/houder****Periode**

Erkend Bedrijf	28-11-2025 t/m heden
Erkend Bedrijf	19-11-2025 t/m 28-11-2025
Rechtspersoon	12-11-2021 t/m 19-11-2025

APK-geschiedenis

Datum APK	Resultaat	Opmerkingen
-----------	-----------	-------------





Datum APK	Resultaat	Opmerkingen
07-11-2025	Goedgekeurd	Adviespunt Band(en) aanwezig met een profieldiepte van 1,6 t/m 2,5 mm AC1

Terugroepactie informatie

Er zijn voor dit voertuig geen terugroepacties geregistreerd

Proclaimer

De RDW registreert gegevens van voertuigen, eigenaren/houders en documenten zoals kenteken - en rijbewijzen. Sommige informatie is ook beschikbaar voor andere organisaties of personen. De RDW controleert of de gegevens kloppen. Ziet u toch iets wat niet klopt, laat het ons weten. Dan onderzoeken we dit.

