

ONAFHANKELIJK

# ACCU-CERTIFICAAT



BATTERY DIAGNOSTICS

CERTIFICAATNUMMER: 781B9C97-9655-47D8-90E5-CA686212B4A4

VOERTUIG

MERK: Peugeot

MODEL: 308 / 408 - 12,4 kWh

KILOMETERSTAND: 31.824 km

VIN: VR3F3DGY5SY547000

DATUM EN TIJD:

01-04-2026 16:33

UITGEVOERD DOOR: Eurorepar -

Autobedrijf Broere

RESULTATEN

## GEZONDHEIDSTOESTAND (SOH)

99,4 %

ENERGIE

10kWh | 10kWh




WLTP-BEREIK

65km | 65km

SCORE

## BENCHMARKING

Hoe verhoudt uw voertuig zich tot vergelijkbare voertuigen?



ondergemiddeld

gemiddeld

bovengemiddeld

CONTROLES

Accubeheersysteem (BMS) ✓

Accusensor ✓

Accumetingen ✓

Accucelspanningen ✓

Voertuigcommunicatie ✓



SCAN FOR

DETAILS

EVALUATIE

## UITMUNTENDE GEZONDHEID - GEEN AFWIJINGEN ONTDEKT

Op basis van de gedetailleerde batterijdiagnose die is uitgevoerd met de AVILOO FLASH Test, certificeren we hierbij dat de aandrijfbatterij van dit voertuig in uitmuntende staat is.

De aandrijfbatterij is daarom officieel AVILOO Certified.

*Marcus Berger*

Dr. Marcus Berger, CEO



## ENERGIE

	Bruto	Netto (nominaal)	Bruikbaar
Huidig:	12,3kWh	9,8kWh	8,8kWh
Nieuw:	12,4kWh	9,9kWh	8,8kWh

## BEREIK

	WLTP	Typisch
Huidig:	53-65km	41km
Nieuw:	53-65km	41km

## UITVOERINGSPROTOCOL

**AVILOO Box aangesloten. 16:33:39**

De FLASH Test is gestart.	✓
Voertuig gedetecteerd.	✓
Start data acquisitie.	✓
Beëindig data acquisitie.	✓
Analyseren van gegevens.	✓
Analyse voltooid.	✓

## SENSOREN

Spanningssensor	✓
Stroomsterktesensor	✓
Temperatuursensoren	✓
Celspanningssensoren	✓

## BMS

	Waarde	Status
Oplaadstatus (SoC) BMS*:	98%	
Nauwkeurigheid van de SoC-berekening:		✓
Gezondheidstoestand (SoH) BMS*:	100%	
Nauwkeurigheid van de SoH-berekening:		✓

## METINGEN

	Min.	Max.	Delta	Status
Accutemperatuur	16,0°C	17,0°C	1,0°C	✓
Celspanning	4,120V	4,140V	20mV	✓
Pakketspanning	348,1V			
Gemiddelde stroomsterkte	-2,7A			

\*De hier weergegeven waarden zijn niet berekend door AVILOO, maar komen overeen met de waarden die zijn uitgelezen uit het accubeheersysteem (BMS) en zijn berekend door de fabrikant. AVILOO aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor de nauwkeurigheid ervan.

**DISCLAIMER:** Het testresultaat omvat de momenteel berekende gezondheidstoestand (SoH) van de aandrijfaccu. De bepaling is gebaseerd op gegevens die door het voertuig zijn verstrekt. Deze worden geëvalueerd door de algoritmen van AVILOO met behulp van statistische en analytische modellen. Manipulatie van de gegevens in de gelegenheid leidt tot een onjuist resultaat. De aangegeven SoH heeft een technisch geïnduceerd fluctuatiedomein (afwijking) van niet meer dan 3% in ten minste 95% van de referentiemetingen. Opgemerkt moet worden dat deze tolerantie geldt voor de SoH-bepaling op celniveau en niet voor de SoH van de hele accu. Dit komt omdat de oplaadstatus van individuele cellen kan variëren, wat een negatieve invloed kan hebben op de huidige SoH van de accu. Dit kan echter worden gecompenseerd door het accubeheersysteem (BMS) of tijdens een kalibratie. Het resultaat geeft de toestand van de accu weer op het moment van de test. Hieruit kunnen geen conclusies worden getrokken over de toekomstige gezondheidstoestand van de accu. Uitspraken over mechanische schade of invloeden van buitenaf maken geen deel uit van deze diagnose.