

Rapportdatum 22-04-2026
Rapportnummer 31.132.802

Kenteken

6-TRX-87

Merk/Handelsbenaming

RENAULT CAPTUR

Laatst geregistreeerde tellerstand

101.513 km

Datum eerste afgifte in Nederland

25-04-2014

Datum eerste toelating

25-04-2014

LOGISCH*
ORDEEL**Tellerstanden**

<u>Datum</u>	<u>Tellerstand</u>	<u>Land</u>
22-04-2026	101.513 km	Nederland
14-10-2025	96.334 km	Nederland
28-10-2024	88.304 km	Nederland
25-10-2023	80.979 km	Nederland
12-11-2022	73.971 km	Nederland
09-11-2022	73.971 km	Nederland
20-08-2022	73.908 km	Nederland
19-04-2022	71.877 km	Nederland
26-03-2020	57.620 km	Nederland
25-04-2018	38.416 km	Nederland
25-04-2014	15 km	Nederland

<u>Datum</u>	<u>Tellerstand</u>	<u>Land</u>
--------------	--------------------	-------------

*** LOGISCH**

De geregistreeerde tellerstand is steeds hoger dan de daarvoor geregistreeerde tellerstand. Wij oordelen dan dat de tellerstand logisch verklaarbaar is.



Rapportdatum

22-04-2026

Kenteken

6TRX87

Voertuig

Voertuigcategorie	M1 Personenvervoer <= 9 personen
APK geldig tot (vervaldatum APK)	09-11-2026
Datum laatste tenaamstelling	22-04-2026
Catalogusprijs	€ 24.275

Milieuprestaties

Brandstof	Benzine	CO2 uitstoot gewogen	
Netto max. vermogen	88,00 kW	CO2 uitstoot gecombineerd	125 g/km
Nominaal continu max. vermogen		Emissieklasse	5

Eigenschappen van het voertuig**Algemeen**

Carrosserietype	Hatchback
Aantal zitplaatsen	5
Kleur	ZWART

Motor

Aantal cilinders	4
Cilinderinhoud	1.197 cm ³

Massa en laadvermogen

Massa ledig voertuig	1155 kg
Toegestane max. massa voertuig	1726 kg
Massa rijklaar	1255 kg

Maximum te trekken massa

Aanhangwagen ongeremd	625 kg
Aanhangwagen geremd	1200 kg
Middenas geremd	1200 kg

Eigenaar/houders**Eigenaar/houder****Periode**

Erkend Bedrijf	22-04-2026 t/m heden
Natuurlijk persoon	12-11-2022 t/m 22-04-2026
Erkend Bedrijf	20-08-2022 t/m 12-11-2022
Natuurlijk persoon	25-04-2014 t/m 20-08-2022

APK-geschiedenis**Datum APK****Resultaat****Opmerkingen**

Datum APK	Resultaat	Opmerkingen
14-10-2025	Goedgekeurd	
28-10-2024	Goedgekeurd	
25-10-2023	Goedgekeurd	

Terugroepactie informatie

Openstaand	Datum	Omschrijving defect
Nee	05-11-2015	<p>De brandstofslang kan in contact komen met een bevestigingsbout van de motorsteun. Hierdoor kan de slang doorslijten.</p> <p>Materiële gevolgen Brandstoflekkage met als gevolg stank, moeilijk aanslaan en uitvallen van de motor.</p> <p>Mogelijk gevaar Brand met letselschade Het belasten van het milieu Een (verkeers)ongeval met letselschade</p>
Nee	25-03-2015	<p>De voorwielbinnenschermen kunnen verkeerd gemonteerd zijn. Hierdoor worden de remslangen geraakt en kunnen beschadigd raken.</p> <p>Materiële gevolgen Remvloeistoflekkage. Hierdoor kan een verminderde remwerking optreden. De bestuurder wordt vooraf gewaarschuwd door het oplichten van het waarschuwingslampje 'remvloeistofniveau onder minimum' en/of een lange slag van het rempedaal.</p> <p>Mogelijk gevaar Een (verkeers)ongeval met letselschade</p>

Proclaimer

De RDW registreert gegevens van voertuigen, eigenaren/houders en documenten zoals kenteken - en rijbewijzen. Sommige informatie is ook beschikbaar voor andere organisaties of personen. De RDW controleert of de gegevens kloppen. Ziet u toch iets wat niet klopt, laat het ons weten. Dan onderzoeken we dit.

